

إهداء إلى المهندس أشرف

استخدام

مع تطبيقات/ تحليلات

SAP 2000

في تحليل المنشآت المعدنية والخرسانية

إعداد

م. مقار ناجح

م. ثروت وديع



المحتويات

٥	مقدمة
٦	تمهيد
٩	المثال الأول حل كمرّة مستمرة (Continuous Beam)
٢٥	المثال الثاني حل بلاطة لاكمريّة (Flat Slab)
٤٧	المثال الثالث حل إطار معدني (Steel Frame)
٧١	المثال الرابع حل بلاطة (Paneled Slab System)
٩٣	المثال الخامس حل لبشة (Raft Foundation)
١٠٩	المثال السادس حل جمالون معدني (Steel Truss)
١٢١	المثال السابع حل بلاطة لاكمريّة دائريّة (Circular Flat Slab)
١٣٩	المثال الثامن حل خزان مياه أرضي (Underground Water Tank)
١٦٥	نقاط هامة
١٧٥	ملحقات APPENDIX

هدية مقدمة
الأستاذ - المهندس
استاذ
مع قياتر

مهتد

من خلال الأمثلة التي سيتم عرضها في الكتاب هناك خطوات ثابتة لحل أي منشأ سنقوم بعرضها بإيجاز من خلال السطور الآتية وستوضحها الأمثلة

أولا : اختيار النموذج الإنشائي Modeling Of The Structure

وتعد هذه الخطوة من أهم الخطوات وفيها يتم معرفة الطريقة التي سيتم من خلالها تعريف المنشأ ومما يتكون و ذلك يعتمد على المهندس الإنشائي وتوجد ثلاث عناصر أساسية بها نعبر عن المنشأ وهي :

• Joints و نقاط النقاء العناصر ونستفيد منها في تعريف الركائز Restrained

(Supports) وفي قراءة الترخيم Deflection و إضافة الأحمال المركزة Point

Loads

• Frame Element ونعبر به عن الكمرات Beams والإطارات Frames

• Shell Element ونمثل به البلاطات Slabs

باستخدام العناصر السابقة يتم تقسيم المنشأ إلى عدد من الـ Frames أو الـ

Shells أو كلاهما معا والبرنامج سيقوم تلقائيا بتكوين الـ Joint وهي نقط النقاء

العناصر معا

ثانيا : إدخال النموذج للبرنامج Data Entering To SAP2000

ويتم الإدخال بأكثر من طريقة ومنها :

• من النماذج الموجودة مسبقا في البرنامج Template

• عن طريق فتح ملف جديد وتحديد شبكة إحداثيات Grid أو أكثر يتم الرسم

من خلالها

• برسم النموذج في الـ AutoCAD واستيراده (Import) من البرنامج بعد

حفظه في الهيئة DXF.Name

• بالربط بين أي طريقتين من الطرق السابقة فمثلا يمكن استيراد ملف

(.DXF) ثم استكمال باقي العناصر بالرسم داخل البرنامج أو رسم أجزاء

المنشأ ثم تقسيمها داخل البرنامج

وسيتم التعرض لكل هذه الطرق من خلال الأمثلة.

ثالثا: تعريف الركائز او القيود Support Or Restrained :

ويتم تعريف الركائز او القيود ويمكننا البرنامج من تعريف ستة حركات لكل Joint

وهي ثلاث حركات انتقالية Translation وثلاث حركات دورانية Rotation

رابعا : تعريف خصائص المواد المستخدمة Properties Of Materials

حيث يتم تعريف نوعية المواد المستخدمة سواء كانت خرسانة Concrete أو

حديد Steel أو أي مادة أخرى وتعريف خصائصها طبقا للوحدات المستخدمة في

المشروع

خامسا : تعريف القطاعات المستخدمة Sections Properties :

• يتم تعريف قطاعات الـ Frame Element وذلك بإدخال أبعادها وهي العرض

والعمق Width & Depth واختيار المادة المكونة منها ونوعها سواء عمود او

كمره Beam or Column ويتم أيضا" تسمية القطاع ويمكن تعريف أي عدد من

القطاعات حسب المشروع

• وبالنسبة لقطاعات الـ Shell Element يتم إدخال سمكها واختيار المادة المكونة

منها ويمكن تعريف أي عدد من القطاعات حسب المشروع

سادسا : تعريف الأحمال وحالات التحميل Loads & Load Cases :

ويتم في هذه المرحلة أولا" تعريف حالات التحميل واعطاء اسم لكل حالة ومن

ثم نقوم بإدخال الأحمال وهي تشمل الآتي :

• بالنسبة للـ Frame Element يمكن تعريف أنواع الأحمال الآتية :

Distributed Loads	✓	أحمال موزعة
Concentrated Loads	✓	أحمال مركزة
Trapezoidal Loads	✓	أحمال شبه منحرف
Temperature Loads	✓	أحمال الحرارة

• بالنسبة للـ Shell Element يمكن تعريف أنواع الأحمال الآتية :

Distributed Loads	✓	أحمال موزعة
Pressure Loads	✓	أحمال ضغوط
Temperature Loads	✓	أحمال الحرارة

ويمكن تعريف أحمال علي الـ joints مثل أحمال المركزة أو عزوم مركزة

سابعاً : الحل وقراءة النتائج Run & Results :

بعد الحل يمكنك معرفة النتائج وتشمل :

- معرفة ردود الأفعال Reactions
- معرفة قيم الترخيم Deflection
- معرفة القوي الداخلية المؤثرة علي القطاع Straining Action مثل :

Moment M22-M33	✓	اجهادات العزوم
Shear S22-S33	✓	اجهادات الفض
Torsion Moment	✓	اجهادات اللي
Axial Force	✓	اجهادات القوي العمودية علي القطاع

⊗ روعي عند إعداد الكتاب الآتي :

- ✓ استخدام أمثلة لمنشآت حقيقية بسيطة
- ✓ استخدام وحدات ton.m و هي الأكثر شيوعاً في الحسابات الإنشائية
- ✓ تكرار بعض الخطوات في الأمثلة للتأكيد عليها لأهميتها
- ✓ القطاعات و الأبعاد المستخدمة توضيحية فقط

المثال الأول

1

حل كمرّة مستمرة (Continuous Beam)

استخدام

SAP 2000

في

تحليل المنشآت المعدنية والخرسانية

المثال الأول: حل كمره مستمره (Continuous Beam)

سنتعلم في هذا المثال الآتي

١. طريقة تحديد النموذج الإنشائي المطلوب (تمثيله إنشائيا Modeling)
٢. طريقة إدخال أبعاد النموذج (Dimensions)
٣. طريقة إدخال الركانز (Restraints)
٤. طريقة إدخال خواص المواد المستخدمة (Properties Of Materials)
٥. طريقة إدخال القطاعات (Properties Of Sections)
٦. طريقة إدخال الأحمال (Loads)
٧. طريقة استخراج النتائج (Results)

١. طريقة تحديد النموذج الإنشائي المطلوب (تمثيله إنشائيا Modeling)


لحل الكمره على محور ٣ يتم تحديد النموذج الإنشائي لها و ذلك باعتبار أن باكية الكمره من محور A إلى محور B هي (1) Frame Element و باكية الكمره من محور B إلى محور C هي (2) Frame Element و باكية الكمره من محور C إلى محور D هي (3) Frame Element

٢. طريقة إدخال أبعاد النموذج (Dimensions)

ننقل الوحدة إلى mm أو أي وحدة مستخدمة في المشروع

من المثال الثاني البرنامج







حيث أن:

- Frame element (1) يربط بين joint (1) & joint (2)
- Frame element (2) يربط بين joint (2) & joint (3)
- Frame element (3) يربط بين joint (3) & joint (4)

٢. طريقة إدخال أبعاد النموذج (Dimensions)

- تغيير الوحدة إلى T.m. أو أي وحدة مستخدمة للمشروع من أسفل شاشة البرنامج






ملحوظة: سنقوم بحل النموذج في المستوى XZ سنظهر الشاشة الموضحة




والتي يتم فيها تعريف نوع المحاور حيث يتم في هذا المرحلة عمل شبكة إحداثيات يتم الرسم من خلالها وسيتم تعديلها حسب النموذج و حسب المستوى المراد العمل به ثم اضغط OK

ادخل على قائمة Draw ← Edit Grid ستظهر لك الشاشة التالية




- قم بالضغط على المحور X
- قم بمسح جميع القيم الموضحة و ذلك بالضغط على زر (Delete All)
- أبدأ بإدخال القيم قيمة تلو الأخرى مع الضغط على زر Add Grid Line بعد كل إدخال القيمة (وذلك كما هو موضح بالشكل السابق)
- كرر نفس الخطوة بالنسبة للمحوران الأخران مع إدخال قيمة واحدة تساوي صفر

ملحوظة: القيمة صفر لهذا المثال فقط و يتم تغييرها حسب النموذج و كما سيتم شرحه في الأمثلة التالية.

- وفي الخطوة التالية سيتم رسم Frame Element و ذلك عن طريق الضغط على زر  من شريط الأدوات أو بالضغط على Draw ← Quick Draw Frame Element كما هو موضح بالشكل ثم أضغط بين كل نقطتين فيتم رسم Frame Element بينهما

و سيتم التعرف على باقي طرق الإدخال في الأمثلة التالية



٣. سيتم في الخطوة التالية تعريف الركائز و ذلك بالضغط على 

من شريط الأدوات فتظهر لك الشاشة التالية.



قم بمنع الحركة كما هو موضح بالشكل


ملحوظة: لكي يتم حل النموذج لا بد من تعريف الركائز بصورة صحيحة و إلا لن يتم حل النموذج أو ياتر ذلك على النتائج بصورة كبيرة

استخدام SAP2000 في تحليل التآت المعدنية والخرسانية

كما هو ملاحظ في الشكل السابق يمكن للمستخدم منع أي حركة للمنشأ في أي أنتاجة


بـ طريقة إدخال حواص المواد (Properties of material)

• أدخل على قائمة Define ← Materials ستظهر لك الشاشة التالية



• قم باختيار المادة المكون منها القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show

Material ستظهر لك الشاشة التالية




• قم بتغير خواص المادة كما هي موجودة بالشاشة السابقة أو أي قيم طبقا لما هو موجود بالمشروع


٥. طريقة إدخال خواص القطاع (Properties of Section)

أدخل على قائمة Define ← Frame Sections أو أضغط للزر **I** بعد

اختيار Frame Element ستظهر لك الشاشة التالية



- قم باختيار القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material ستظهر لك الشاشة التالية



- قم في خانة Section name بتسمية القطاع بأي أسم و يفضل أسم يعبر عن القطاع
- قم في خانة Material باختيار المادة المكون منها القطاع

استخدام SAP2000 في نمذجة المنشآت المعدنية والحديدية

- قم في خانة Dimensions بإدخال أبعاد القطاع و هي
 - ✓ Depth (t3) هو بعد القطاع في الاتجاه العمودي على محور 3-3
 - ✓ Width (t2) هو بعد القطاع في الاتجاه العمودي على محور 2-2
- في حالة اختيار خرسانة الضغط على Reinforcement ستظهر لك الشاشة التالية


The image shows a screenshot of the 'Reinforcement Data' dialog box in SAP2000. The dialog is titled 'Rectangular Section Reinforcement Data'. It has several sections:

- Element Class:** Radio buttons for 'Column' and 'Beam'. 'Beam' is selected.
- Concrete Cover to Rebar Center:** Input fields for 'Top' and 'Bottom', both set to '0.05'.
- Reinforcement Overrides for Ductile Beams:** A table with columns 'Left' and 'Right', and rows 'Top' and 'Bottom'. All input fields are set to '0'.
- Properties:** A dropdown menu showing 'Section F'.
- Dimensions:** Labels for 'Depth (t3)' and 'Width (t2)'.
- Concrete:** A section for concrete properties.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.


ثم باختيار Beam ثم OK

٦- طريقة إدخال الأحمال (Loads)

- يستطيع البرنامج حساب أحمال (وزن المنشأ O.W.) وأضافه هذه الأحمال للأحمال المدخلة ويمكنك جعل البرنامج لا يقوم بأخذ وزن المنشأ عن طريق ادخل على قائمة Define Static Load Case Name ← ستظهر لك الشاشة




قم بتغيير Self Weight Multiplier إلى القيمة 0 ثم أضغط Chang Load ثم OK لإدخال قيم الأحمال قم باختيار Frame Element المراد تحميله ثم أضغط الزر Assign أو أختار من قائمة Assign كما هو موضح بالشكل التالي




أختار Frame Static Load ثم Point and Uniform

فستظهر الشاشة التالية




استخدام SAP2000 في تحليل الشبكات العنكبوتية والفرسانية



سنقوم من خلال هذه الشاشة بإدخال أحمال الكمرات الموضحة



لإدخال الأحمال الموزعة يتم إدخالها في خانة Uniform Load أما الأحمال المركزة فيتم إدخالها في خانة Point Load أما عن طريق أبعادها النسبية أو مسافتها الحقيقية بالنسبة (1) Frame يتم إدخال القيم الموضحة على الشاشة السابقة وكذلك بالنسبة 2,3 Frame فستظهر لك القيم على الـ Frames كالآتي



٧- استخراج النتائج (RESULTS)


والآن البرنامج جاهز لأجراء حل النموذج قم بالضغط على أيقونة  لحفظ البرنامج باسم ثم قم بالضغط على أيقونة  (RUN) لحل النموذج أو


والآن بعد أن قمت بحل نموذجك الأول سنقوم بشرح كيفية استخراج النتائج والاستفادة منها


- بعد إجراء الحل ستظهر لك شاشة يظهر بها خطوات الحل أو أي أخطاء (Warnings) و إذا كان النموذج تم حله ستكتب لك كلمة Analysis Complete




- بعد ذلك يظهر لك شاشة مرسوم بها شكل الـ Deformed Shape للكمرة



- أنت محتاج لرسم B.M.D.&S.F.D. لتقوم باستكمال خطوات التصميم لاستخراج B.M.D. قم بالضغط على أيقونة  من أسفل الشاشة ستظهر لك الشاشة التالية




قم باختيار Moment 3-3 حيث أن الشكل الناتج هو B.M.D. حيث أننا قمنا بحل النموذج في اتجاه X-Z ثم أضغط على Fill Diagram ثم أضغط على Show Value on Diagram ستظهر لك الشاشة التالية و بها B.M.D.



• كرر الخطوة السابقة ثم قم باختيار Shear2-2 حيث أن الشكل الناتج هو S.F.D. حيث أننا قمنا بحل النموذج في اتجاه X-Z ثم أضغط على Fill Diagram ثم

أضغظ على Show Value on Diagram ستظهر لك الشاشة التالية و بيده S.F.D.




عند الرغبة في معرفة أي قيمة مرسومة يتم الوقوف على Frame Element




والضغظ عليه ستظهر الشاشة التالية

عند التحرك بالفأرة على

Frame يتم تحديد القيمة

• و لمعرفة قيم ردود الأفعال (Reactions) أضغظ على أيقونة  سيظهر لك

الشكل التالي مبينا "عليه ردود الأفعال"



المشاكل التي

2

حل بلاطه لاكميرية

(Flat Slab)

استخدام

SAP 2000

في

تحليل المنشآت الخرسانية والخرسانة

المثال الثاني: حل بلاطة لاكمرية (Flat Slab)

نتعلم في هذا المثال الآتي

١. طريقة تحديد النموذج الإنشائي المطلوب لحل البلاطة اللاكمرية (تمثيله

إنشائيا Modeling)

٢. طريقة إدخال أبعاد النموذج (Dimensions)

٣. طريقة إدخال الركائز (Restraints)

٤. طريقة إدخال خواص المواد المستخدمة (Properties Of Materials)

٥. طريقة إدخال القطاعات (Properties Of Sections For Shells & Frames)


٦. طريقة إدخال الأحمال على البلاطة (Load Cases & Loads)

٧. طريقة استخراج النتائج (Results)

١. طريقة تحديد النموذج الإنشائي المطلوب لبلاطة (تمثيله إنشائيا

Modeling)

- لحل البلاطة الموضحة بالشكل يتم تحديد النموذج الإنشائي لها و ذلك بتقسيمها إلى عدد من المربعات أو المستطيلات ذات أبعاد متناسبة تسمى (Shells) ويفضل إلا تزيد عن 1mx1m و لا بد من أن تلتقي نقاط هذه التقسيمات عند الأعمدة و أماكن الأحمال المركزة (Point Load)



والنموذج الإنشائي لهذه البلاطة كالموضح بالشكل التالي

1- يتم تقسيم الشكل إلى 16 (Shell Element)


2- الخبيرة على محور 1-2 تم تحويلها إلى 16 (Frame Element)

3- الخبيرة على محور 3-4 تم تحويلها إلى 16 (Frame Element)

2- كيفية إدخال النموذج للبرنامج (إدخال نموذج البلاطة للبرنامج)

عبر الوحدة إلى 20، أو أي وحدة مستخدمة المشروع من لغة الشبكات

للبرنامج (وذلك كما توضحه في الشكل التالي)



حيث كما هو موضح بالشكل السابق ما يلي :

- أنه تم تقسيم الشكل إلى 18X17 (Shell Element)
 - الكمرة على محور 1&4 تم تقسيمها إلى 16 (Frame Element)
 - الكمرة على محور D تم تقسيمها إلى 17 (Frame Element)
- ملحوظة: لا بد أن أي كمرة على محور يتم تقسيمها إلى عدد من (Frame Elements) تربط بين كل نقطتين متتاليتين (نفس عدد Shells المقابل لها)

٢. كيفية إدخال النموذج للبرنامج (إدخال نموذج البلاطة للبرنامج)

- تغيير الوحدة إلى T.m. أو أي وحدة مستخدمة للمشروع من أسفل شاشة البرنامج (و ذلك كما توضيحه في المثال السابق)

File ← أفتح قائمة ← New Model

ستظهر الشاشة التالية

Coordinate System Definition

Cartesian Cylindrical

System Name GLOBAL

Number of Grid Spaces

X direction 18

Y direction 17

Z direction 0

Grid Spacing


X direction 1

Y direction 1

Z direction 1


OK Cancel

والتي يتم فيها تعريف نوع المحاور حيث يتم عمل شبكة إحداثيات يتم الرسم من خلالها حسب النموذج وذلك حيث أننا نحتاج إلى شبكة 18X17 والمسافة بين كل منهما 1م في الاتجاهين ونضغط على زر OK فتكون الشبكة المطلوبة (يتم إدخال القيم الموضحة في الشكل السابق)

وفي الخطوة التالية سيتم رسم Shell Element ذلك عن طريق الضغط على زر  من الأدوات أو بالضغط على Draw ← Quick Draw Shell Element كما تم توضيحه في المثال السابق لل Frame Element ستظهر لك الشاشة التالية قم بالضغط بالفأرة على أول مربع كما هو موضح بالشكل




- سنقوم في الخطوة التالية بجعل البرنامج يقوم بعملية تكرار لباقي الوحدات (Shell Element) كالآتي
- قم بأختيار الوحدة الموجودة بالشاشة و ذلك بعد أن تتحرر من الأمر عن طريق الضغط على زر Esc
- ثم من القائمة الرئيسية أختار Edit ← Replicate أو بالضغط على Ctrl مع R من لوحة المفاتيح مباشرة ستظهر لك الشاشة التالية




استخدام SAP2000 في تحليل الشبكات المعدنية والخرسانية

حيث سنقوم بتكرار باقي الوحدات (Shells) في الاتجاه X يتم إدخال المسافة بين كل وحدتين و في هذا المثال $1m$ تم إدخال عدد الوحدات المراد إدخالها و في هذا المثال 17




ثم في الخطوة التالية سنقوم بالتكرار في الاتجاه Y حيث يتم اختيار الوحدات التي تظهر و أعاده الخطوات السابقة ولكن يتم تغيير القيم المدخلة $Y=1m$ Number=16



- ثم بعد ذلك يتم مسح موضع الفتحة و ذلك باختيار الوحدات داخل الفتحة والضغط على زر Delete من لوحة المفاتيح
- وفى الخطوة التالية سيتم رسم Frame Element و ذلك كما تم شرحه فى المثال السابق و ذلك برسم أول عنصر ثم تكرره كما سبق
- ملحوظة هامة: هناك خطأ شائع وهو رسم Frame Elements مثل الكمرة من أول نقطة إلى آخر نقطة وهذا يعطى خطأ فى النتائج فلا بد من رسم Frame Element بين كل نقطتين متتاليتين

٣. طريقة إدخال الركائز (Restraints)


- قم باختيار النقاط Joint التي تقع عليها الأعمدة ثم بالضغط على زر 



- من شريط فتظهر لك الشاشة التالية.
- قم بتعريف الركائز كما بالشكل ثم قم بالضغط على زر OK

٤. طريقة إدخال خواص المواد (Properties of material)

- أدخل على قائمة Define ← Materials ستظهر لك الشاشة التالية




• قم باختيار المادة المكون منها القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material

• قم بتغيير خواص المادة كما تم توضيحه في المثال السابق

5. طريقة إدخال خواص القطاع (Properties of Section)


• أدخل على قائمة Define ← Shell Sections أو اضغط الزر

بعد أن تقوم باختيار Shell elements ستظهر لك الشاشة التالية



• قم باختيار القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material ستظهر لك

الشاشة التالية



تخانة البلطة في هذا المثال = 20 cm

• قم في خانة Section name بتسمية القطاع بأي أسم و يفضل أسم يعبر عن القطاع وليكن 20

• قم في خانة Material باختيار المادة المكون منها القطاع


• قم في خانة Thickness بإدخال تخانة القطاع كما هو موضح بالشكل السابق

• كرر نفس الخطوة لعناصر (frame element) كما سبق شرحه مع الضغط

على **I**

• قم باختيار القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material ستظهر لك

الشاشة التالية



• أدخل أبعاد الكمره كما هو موضح بالشاشه السابقه و كما تم بالمثال السابق

٦. طريقة إدخال الأحمال (Loads)

يستطيع البرنامج حساب أحمال (وزن المنشأ o.w.) وأضافه هذه الأحمال للأحمال المدخلة ويمكنك جعل البرنامج لا يقوم بأخذ وزن المنشأ كما سبق شرحه


الأحمال في هذا المثال

- $o.w+D.L=0.15 \text{ t/m}^2$
- $L.L=0.4 \text{ t/m}^2$
- $wall \text{ load on beams}=0.3 \text{ t/m}$

ولادخال كل نوع من هذه الأحمال للاستفادة بها في حالات التحميل

• أدخل على قائمه Define Static Load Case Name ← ستظهر لك الشاشه

التاليه



يسنقوم من خلال الشاشه السابقه بتعريف الثلاث حالات تحميل كما هو موضح

بالشكل مع مراعاة القيام بتغيير Self Weight Multiplier إلى القيمة 0 مع LL&WALL


حتى لا يقوم البرنامج بتكرار قيمة O.W. مع كل حالة

وسنقوم بتعريف حالات التحميل التاليه


- $1.4XDL+1.4WALL+1.6XLL$
- $DL+WALL+LL$

• أدخل على قائمه Define Load Combinations ← ستظهر لك الشاشه


التالية






أضغظ على Add New Combo ستظهر لك الشاشة التالية




- قم باختيار Load case ثم كتابة المعامل ثم الضغظ على Add بحيث تكون القيم كالموضحة على الشاشة السابقة

• لإدخال قيم الأحمال قم باختيار shell element المراد تحميلها ثم اضغط الزر  فتظهر لك الشاشة التالية






- لإدخال قيمة DL أختار حالة التحميل O.W.+DL من قائمة Load Case Name ثم أدخل القيمة = -0.15 ثم OK
- وبالنسبة للأحمال الحية LL قم باختيار Shell Element المراد تحميلها مرة أخرى ثم اضغط الزر  فتظهر لك الشاشة السابقة أختار حالة التحميل LL من قائمة Load Case Name ثم أدخل القيمة = -0.4 ثم OK
- لإدخال قيم الأحمال على Frame element قم باختيار Frame element المراد تحميله ثم اضغط الزر  فستظهر الشاشة التالية

- أختار حال التحميل Wall من قائمة Load Case Name ثم أدخل القيمة = -0.3 (حمل دروة) ثم OK كما هو موضح بالشكل فسيظهر لك الشكل التالي موضحة عليه قيم الأحمال



٧. استخراج النتائج (RESULTS)


- مو الآن البرنامج جاهز لأجراء حل النموذج قم بالضغط على أيقونة  لحفظ البرنامج باسم
- قم بالضغط على أيقونة  (RUN) لحل النموذج أو F5
- والآن بعد أن قمت بحل النموذج سنقوم بشرح كيفية استخراج النتائج والاستفادة منها فأنت محتاج لرسم DEFLECTION & B.M.D. & S.F.D لعناصر Frame Element لنقوم باستكمال خطوات التصميم و محتاج لرسم Deflection & B.M.D. لعناصر Shell Element لنقوم باستكمال خطوات التصميم
- بمجرد حل النموذج ستظهر لك شاشة مرسوم عليها Deflection لحالة التحميل الأولى كالموضحة بالشكل



لمعرفة أي قيمة أضغط على النقطة المراد معرفة القيمة عندها ستظهر لك


الشاشة التالية

Joint Displacements			
Joint ID: 83	X	Y	Z
Trans	0.00000	0.00000	-0.00394
Rot1	0.00122	6.555E-05	0.00000

• لرسم أي شكل Deflection لأي حالة تحميل أخرى يتم الضغط على أيقونة  فستظهر لك الشاشة التالية اختر منها حالة التحميل المراد رسم

Deflection لها

لرسم 3D حالة تحميل أخرى يتم الضغط على أيقونة  فستظهر لك الشاشة التالية اختر منها حالة التحميل المراد رسم Deflection لها





• لرسم B.M.D. قم بالضغط على أيقونة **S** فتظهر لك الشاشة التالية



• أختار M11 مرة ثم OK و M22 مرة أخرى ثم OK لرسم B.M.D في كلا الاتجاهين


فستظهر لك الشاشتين التاليتين على التوالي




سنجد انه أسفل الرسم يوجد مفتاح للرسم يوضح كل لون و القيمة التي


يمثلها

- عند الرغبة في معرفة أي قيمة مرسومة يتم الوقوف على FRAME ELEMENT والضغط عليه ستظهر الشاشة التالية




- بالحركة على الشكل تظهر القيمة عند النقطة
- وبالنسبة لنتائج Frame لاستخراج B.M.D. قم بالضغط على أيقونة  من أسفل الشاشة قم باختيار Moment 3-3 من الشاشة التي تظهر حيث أن الشكل الناتج هو B.M.D. حيث أننا قمنا بحل النموذج في اتجاه X-Z ثم أضغط على Fill Diagram ثم أضغط على Show Value on Diagram

ستظهر لك الشاشة التالية و بها B.M.D. كما سبق الشرح




• كرر الخطوة السابقة ثم قم باختيار Shear2-2 حيث أن الشكل الناتج هو S.F.D. حيث أننا قمنا بحل النموذج في اتجاه X-Z ثم أضغظ على Fill Diagram ثم أضغظ على Show Value on Diagram


تظهر لك الشاشة التالية و بها S.F.D.




• عند الرغبة في معرفة أي قيمة مرسومة يتم الوقوف على Frame Element و الضغظ عليه ستظهر الشاشة التالية



استخدام SAP2000 في تحليل الشبكات المعدنية والخرسانية

عند التحرك بالفأرة على Frame يتم تحديد القيمة
• لمعرفة قيم ردود الأفعال (Reactions) اضغط على أيقونة  فستظهر لك

الشاشة التالية



• ولتحديد أي قيمة أختار النقطة ثم بالضغط على الزر الأيمن فقط ظهر لك
الشاشة التالية محدد عليها القيمة

Joint Reactions			
Joint ID: 124			
	1	2	3
Force	0.000	0.000	21.395
Moment	0.000	0.000	0.000

المثال الثالث

3

حل إطار معدني

(Steel Frame)

استخدام

SAP 2000

في


تحليل المنشآت المعدنية والخرسانية

المثال الثالث: حل إطار معدني (Steel Frame)

خطوات الحل في هذا المثال كالآتي:


١. تحديد النموذج الإنشائي المطلوب لإطار معدني (تمثيله إنشائياً Modeling)
٢. إدخال أبعاد النموذج الخاص بالإطار (Dimensions)
٣. إدخال الراكنز (Restraints)
٤. إدخال خواص المواد المستخدمة (Properties Of Materials)
٥. إدخال القطاعات المتغيرة (Properties Of Sections)
٦. إدخال الأحمال (Loads)
٧. استخراج النتائج (Results)

١. طريقة تحديد النموذج الإنشائي المطلوب (تمثيله إنشائياً Modeling) .
لحل الإطار يتم تحديد النموذج الإنشائي للإطار الموضح بالشكل التالي .



وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن العناصر المكونة لهذا الإطار هي Frame Elements ويتم تقسيم الإطار إلى عدد من العناصر وذلك مع مراعاة التالي

- كل عنصر له قطاع مختلف عن الآخر
- نحتاج لمعرفة قيم الترخيم (Deflection) عند بعض النقاط فيتم التقسيم عندها فيكون النموذج الإنشائي كالموضح بالشكل التالي




٢. طريقة إدخال أبعاد النموذج الخاص بالإطار (Dimensions)


- تغيير الوحدة إلى T.m. أو أي وحدة مستخدمة للمشروع من أسفل شاشة البرنامج كما تم شرحه في المثال السابق
- أفتح قائمة File ← New Model

ستظهر الشاشة الموضحة أضغط OK


ملحوظة: سنقوم بحل النموذج في المستوى XZ




ادخل على قائمة Draw ← Edit Grid ستظهر لك القائمة التالية




- قم بالضغط على المحور X
- قم بمسح جميع القيم الموضحة و ذلك بالضغط على زر (Delete All)
- أبدأ بإدخال القيم قيمة تلو الأخرى مع الضغط على زر Add Grid Line بعد كل إدخال لقيمة (وذلك كما هو موضح بالشكل السابق)

- كرر نفس الخطوة بالنسبة المحور Z مع إدخال القيم التالية 0.0,5.0,7.3,8.3
- وفي الخطوة التالية سيتم رسم Frame Element و ذلك عن طريق الضغط على زر  من شريط الأدوات أو بأي طريقة سبق شرحها ثم التوصيل بين أي نقطتين متتاليتين بحيث يكون الشكل النهائي كالتالي




- نلاحظ أن Frame Element الذي يربط بين النقاط 3,7 لم يتم تقسيمه
- و سنقوم في الخطوة التالية بجعل البرنامج يقوم بتقسيمه إلى 4 عناصر Frame Element قم باختيار Frame Element الذي يربط بين النقاط 3,7 ثم أفتح قائمة Edit أختار Divide Frames ستظهر لك الشاشة التالية




في خانة Divide into أكتب عدد العناصر المراد التقسيم به في خانة Last/First ratio أكتب النسبة بين العناصر المقسمة في خانة مثل مساوية=1


سنجد أن الـ Frame Element تم تقسيمه كما بالشكل



٢. طريقة إدخال الركائز (Restraints)

وبعد اختيار نقاط الركائز قم بالضغط على زر  من شريط الأدوات فتظهر لك الشاشة كما بالمثل السابق ثم قم بتعريف الركيزة ومنع الدوران في الاتجاه العمودي على الشكل (Rotation 3) كما بالمثل الأول

٤. طريقة إدخال خواص المواد (Properties of material)

أدخل على قائمة Defined  Materials ستظهر لك شاشة أختار منها Steel ثم اضغط على Modify/Show Material ستظهر لك الشاشة التالية

Material Property Data

Material Name: Steel

Design Type: Steel

Analysis Property Data		Design Property Data	
Mass per unit Volume	7.7981	Steel yield stress, fy	25311
Weight per unit Volume	7.8334		
Modulus of elasticity	20389018		
Poisson's ratio	0.3		
Coef of thermal expansion	1.170E-05		

OK Cancel

• قم بتغيير خواص المادة كما هي موجودة بالشاشة السابقة أو أي قيم طبقا لما هو موجود بالمشروع

5. طريقة إدخال خواص القطاع (Properties of Section)

- أدخل على قائمة Define ← Frame Sections أو أضغط الزر **I**
- بعد اختيار Frame Element ستظهر لك الشاشة التالية

Define Frame Sections

Frame Sections	
Name	FSECT

Click to:

Import I/Wide Flange

Add I/Wide Flange


Modify/Show Section

Delete Section

OK

Cancel


• سنقوم في هذه الخطوة بإدخال القطاعات المختلفة حيث توجد قطاعات ثابتة وأخرى متغيرة و هي كالتالي كما هو مبين بالشكل داخل المربع (سنقوم بتقليل عدد القطاعات لتبسيط المثال)



حيث:



SEC 2



SEC 1

- ✓ Sec.(1) هو قطاع ثابت كما بالشكل السابق
 - ✓ Sec.(2) هو قطاع ثابت كما بالشكل السابق
 - ✓ Sec.(3) هو قطاع متغير من Sec.(1) إلى Sec.(2)
 - ✓ Sec.(4) هو قطاع متغير من Sec.(2) إلى Sec.(1)
- لإدخال القطاعات قم من الشاشة السابقة باختيار Add/Wide Flange من القائمة المنسدلة ستظهر لك الشاشة التالية

- قم في خانة Section name بتسمية القطاع Sec.(1)
 - قم في خانة Material باختيار المادة المكون منها القطاع (Steel)
 - قم في خانة Dimensions بإدخال أبعاد القطاع كما هو موضح في الشكل السابق
 - لإدخال Sec.(2) قم بتكرار نفس الخطوات السابقة مع تغيير أبعاد القطاع
 - في الخطوة التالية سنقوم بإدخال Sec.(3), Sec.(4) و هي قطاعات متغيرة تبدأ بقطاع و تنتهي بقطاع آخر
- ملحوظة: لإدخال أي قطاع متغير لا بد من إدخال قطاع البداية و قطاع النهاية أولاً و ذلك لأنه لا يظهر بالقائمة Add Nonprismatic إلا بعد إدخال أبعاد قطاعين على الأقل

- لإدخال SEC3 أختَر Add Nonprismatic من القائمة المنسدلة في شاشة تعريف القطاعات ستظهر لك الشاشة التالية

Nonprismatic Section Definition

Nonprismatic Section Name: SEC3


Start Section	End Section	Length	Length Type	EI33 Variation	EI22 Variation
SEC1	FSEC2	0.5	Variable	Parabolic	Linear

Buttons: Add, Insert, Modify, Delete, OK, Cancel


و فيها قم بعمل الآتي

- ✓ في خانة Section name بتسمية القطاع (3) Sec.
- ✓ في خانة Start Section قم باختيار القطاع عند بداية العنصر (1) Sec.
- ✓ في خانة End Section أختار القطاع عند نهاية العنصر (2) Sec.
- ✓ بعد ذلك أضغط Add ثم OK
- و لإدخال SEC4 كرر نفس الخطوات السابقة و لكن قم في خانة Start Section باختيار القطاع عند بداية العنصر (2) Sec و في خانة End Section قم باختيار القطاع عند نهاية العنصر (1) Sec و بعد ذلك أضغط Add ثم OK
- بعد أن قمت بإدخال القطاعات المختلفة ستقوم بتحديد قطاع (Sec) لكل عنصر (Frame)
- قم باختيار العناصر ذات القطاع الواحد ثم أضغط على أيقونة **I** و أختار القطاع ثم OK
- بعد الاختيار ستجد أن البرنامج سيقوم بكتابة القطاع أمام كل عنصر

- ولشاهدة العناصر المدخلة للقطاعات أضغط على أيقونة 3-d لمشاهدة المنشأ ثلاثي الأبعاد
- ثم أضغط على أيقونة ستظهر لك الشاشة التالية




- اختر Show Extrusions لتظهر لك القطاعات كما بالشاشة الموضحة




طريقة إدخال الأحمال (Loads)

- يستطيع البرنامج حساب أحسان (وزن المنشأ o.w.) وأضافه هذه الأحمال للأحمال المدخلة

نقوم بإدخال القيم الموضحة في الشكل التالي



- أدخل على قائمة Define Static Load Case Name ← ستظهر لك الشاشة التالية




سنقوم في هذا المثال بعمل حالات تحميل مختلفة

✓ حالة التحميل الأولى: O.W.+D.L.+L.L.

✓ حالة التحميل الثانية: O.W.+D.L.+L.L.+W.L.

و إذلك سنقوم في الشاشة السابقة بإدخال تعريف لكل حمل من الخانة Type ثم

الضغط على Add New Load كما هو موضح



ملحوظة: تم إدخال Self Weight Multiplier=0 مع LL & WL وذلك حتى لا يتم أخذ قيمة O.W (وزن المنشأ) مع كل حالة

• الآن سنقوم بتعريف Load Combinations (حالات التحميل)

• افتح قائمة Define ثم أختار Load Combination ستظهر لك الشاشة التالية

Define Load Combinations

Combinations

Click to:

Add New Combo

Add Default Design Combo

Modify/Show Combo

Delete Combo

OK Cancel

• اضغط على زر Add New Combo ستظهر لك الشاشة التالية

Load Combination Data

Load Combination Name: COMB1

Load Combination Type: ADD

Title: COMB1

Define Combination

Case Name	Scale Factor
DL Load Case	1

Add

Modify

Delete

Use for Steel Design

Use for Concrete Design

OK Cancel

• من خلال الشاشة سيتم تعريف حالات التحميل التي سبق ذكرها


✓ حالة التحميل الأولى: O.W.+D.L.+L.L.


✓ حالة التحميل الثانية: O.W.+D.L.+L.L.+W.L.


- أفتح في الشاشة السابقة Case Name وأختَر DL
- ثم أضغط على Add ثم أفتح مرة أخرى Case Name وأختَر LL ثم أضغط
- على Add سيكون وضع الشاشة كالتالي ثم أضغط OK

لحوظة: (O.W. تم ادخاله مع DL كما سبق شرحه)

- وكرر ذلك بالنسبة لحالة التحميل الثانية
- و يمكن تغيير اسم حالة التحميل إلى أي اسم تريده حيث أن البرنامج له أسماء تظهر تلقائية كما هو موضح بالشاشة حيث تظهر في خانة Load Combination Name اسم COMB 1 يمكنك تعديلها في خانة Title



- لإدخال قيم الأحمال قم باختيار Frame Element المراد تحميله ثم أضغط الزر  أو أختار من قائمة Assign كما هو موضح بالشكل التالي



• أختار Frame static Load ثم Point and Uniform

فستظهر الشاشة التالية

Point and Uniform Span Loads

Load Case Name: LOAD1

Load Type and Direction: Forces Moments
Direction: Global Z

Options: Add to existing loads
 Replace existing loads
 Delete existing loads

	1	2	3	4
Distance	0	0.25	0.75	1
Load	0	0	0	0

Relative Distance from End-I Absolute Distance from End-I

Uniform Load: -2.25

OK Cancel


سنقوم من خلال هذه الشاشة بإدخال قيم الأحمال الموضحة سابقا

• لإدخال الأحمال الموزعة يتم إدخالها في خانة Uniform Load أما الأحمال

المركزة فيتم إدخالها في خانة Point load أما عن طريق أبعادها النسبية أو

مسافتها الحقيقية

• بالنسبة للعناصر الباقية يتم إدخال القيم كالآتي بعد اختيارها ثم الضغط على

أيقونة  هناك ثلاث قيم سيتم إدخالها كل قيمة تحت حمل معين

Point and Uniform Span Loads

Load Case Name: DL

Load Type and Direction:
 Forces Moments
 Direction: Global Z

Options:
 Add to existing loads
 Replace existing loads
 Delete existing loads

Point Loads:

	1	2	3	4
Distance	0.	0.25	0.75	1.
Load	0.	0.	0.	0.

Relative Distance from End-I Absolute Distance from End-I

Uniform Load: -3

OK Cancel

- سيتم تعريف قيمة حمل D.L. أختار في خانة DL (Load Case Name) ثم أدخل القيمة في خانة Uniform Load = -0.3 و ذلك لأن الحمل عكس اتجاه المحاور حيث أننا اختارنا من خانة Direction اتجاه Z و نوع القوة Forces
- قم بإدخال LL بنفس الطريقة مع تغيير خانة Load Case Name إلى LL وذلك بعد اختيار العناصر مرة أخرى عند إدخال WL يلاحظ أنه عمودي على محور القطاع و ليس المحاور العامة للشكل لذا سيتم تغيير Direction إلى محور 2 (Local 2) كما هو موضح بالشاشة التالية

Point and Uniform Span Loads

Load Case Name: WL

Load Type and Direction:
 Forces Moments
 Direction: Local 2

Options:
 Add to existing loads
 Replace existing loads
 Delete existing loads



Point Loads:

	1	2	3	4
Distance	0.	0.25	0.75	1.
Load	0.	0.	0.	0.

Relative Distance from End-I Absolute Distance from End-I

Uniform Load: .2

OK Cancel

- بالنسبة للعناصر الراسية نظرا لان لها نفس الحمل سيتم اختيارها مرة واحدة ثم الضغط على أيقونة  و تكرار نفس الخطوات السابقة مع تغيير Direction اتجاه X
 - ولإدخال قيم Point Load قم باختيار النقاط التي عليها الأحمال المركزة ثم اضغط على أيقونة  ستظهر لك الشاشة التالية التي سيتم من خلالها تعريف الأحمال المؤثرة على نقطة (Joint) و اتجاه هذه الأحمال
- ملحوظة: يلاحظ من شاشات الأحمال أن هناك عدة اختيارات وهي
- ✓ Add to existing loads في حالة أضافه أحمال جديدة لأحمال موجودة
 - ✓ Replace existing load في حالة تغيير الأحمال
 - ✓ Delete existing load في حالة إزالة الأحمال

Joint Forces

Load Case Name: LL

Loads		Options	
Force Global X	0.	<input checked="" type="radio"/> Add to existing loads	
Force Global Y	0.	<input type="radio"/> Replace existing loads	
Force Global Z	-8	<input type="radio"/> Delete existing loads	
Moment Global XX	0.		
Moment Global YY	0.		
Moment Global ZZ	0.		

OK

Cancel


- قم بإدخال القيمة الموضحة = -8 مع ملاحظة اختيار LL في خانة Load Case Name

٧. استخراج النتائج (RESULTS)

- قم بالضغط على أيقونة  (Run) لحل النموذج أو F5

• بعد إجراء الحل ستظهر لك مباشرة شكل الترخيم (Deflections) لحالة

التحميل الأولي DL





• لمعرفة قيم الترخيم (Deflections) عند أي نقطة يتم اختيار النقطة بالفأرة و


الضغط على زر الفأرة الأيمن فتظهر لك الشاشة التالية


	X	Y	Z
Trans	-0.00137	0.00000	0.00370
Rotn	0.00000	-9.267E-04	0.00000

• ولمشاهدة باقي أشكال الترخيم لحالات التحميل الأخرى يتم الضغط على

أيقونة  فتظهر لك الشاشة التالية




- قم باختيار حالة التحميل من خانة Load ثم اضغط OK
- لاستخراج B.M.D. قم بالضغط على أيقونة  من أسفل الشاشة ستظهر لك الشاشة التالية



- قم باختيار Moment 3-3 حيث أن الشكل الناتج هو B.M.D. حيث أننا قمنا بحل النموذج في اتجاه X-Z ثم اضغط على Fill Diagram ثم اضغط على Show Value on Diagram

• بعد اختيار حالة التحميل المراد مشاهدتها نتائجها ستظهر لك الشاشة التالية و

بها B.M.D.




• كرر الخطوة السابقة ثم قم باختيار Shear2-2 حيث أن الشكل الناتج هو


S.F.D. حيث أننا قمنا بحل النموذج في اتجاه X-Z ثم أضغط على Fill Diagram ثم

أضغط على Show Value on Diagram

• ستظهر لك الشاشة التالية و بها S.F.D.





- عند الرغبة في معرفة أي قيمة مرسومة يتم الوقوف على Frame Element والضغط عليه بالماوس ستظهر الشاشة التالية




- عند التحرك بالماوس على Frame Element يتم تحديد القيمة عند أي مسافة
- كرر الخطوة السابقة ثم قم باختيار Axial Force حيث أن الشكل الناتج هو N.F.D. قمنا بحل ثم أضغط على Fill Diagram ثم أضغط على Show Value on Diagram (لأظهار قيم الأحمال على الرسم)


ستظهر لك الشاشة التالية و بها N.F.D.



• لتحديد قيم ردود الأفعال (Reaction) قم بالضغط على أيقونة  فستظهر لك الشاشة التالية



• أضغط OK ستظهر لك الشاشة التالية موضحا عليها ردود الأفعال
ملحوظة: ويمكن حل نفس النموذج على انه (أطار خرساني) R.C. Frame مع تغيير خواص المواد و القطاعات



المنشآت الخرسانية

4

حل بلاطة

(Paneled Slab System)

استخدام

SAP 2000

في

تحليل المنشآت الخرسانية والخرسانية


المثال الرابع حل بلاطة (Paneled Slab System)

خطوات حل المثال كالآتي:

1. طريقة تحديد النموذج الإنشائي المطلوب لحل بلاطة (تمثيله إنشائياً Modeling)
2. طريقة إدخال أبعاد النموذج (Dimensions)
3. طريقة إدخال الركائز (Restraints)
4. طريقة إدخال خواص المواد المستخدمة (Properties Of Materials)
5. طريقة إدخال القطاعات (properties of sections for shells & frames)
6. طريقة إدخال الأحمال على البلاطة (Loads)
7. طريقة استخراج النتائج (Results)

1. طريقة تحديد النموذج الإنشائي المطلوب للبلاطة paneled slab (تمثيله إنشائياً Modeling)

• لحل المنشأ الموضح بالشكل يتم تحديد النموذج الإنشائي له ويتكون المنشأ من مجموعة من الكمرات المتقاطعة بنظام الـ Paneled System والأعمدة علي المحيط الخارجي بالشكل الموضح ومبين أبعاد الكمر وسمك البلاطات المتوقع



• ويتم تقسيم المنشأ كالاتي:


✓ البلاطات يتم تمثيلها بعناصر Shell Element

✓ الكمرات يتم تمثيلها بعناصر Frame Element

وسيتم إدخال هذه العناصر من خلال برنامج (AutoCAD) سيتم شرحه في البند التالي والنموذج الإنشائي لهذه البلاطة كالموضح بالشكل التالي

• إن برنامج تحليل المنشآت المعدنية (AutoCAD) سيتم شرحه في البند التالي

من نسخة AutoCAD 2000 تم تحميله من الإنترنت [http://www.autodesk.com/Products/Products.aspx?ProductID=1234567890]



• حيث كما هو موضح بالشكل


✓ تم تقسيم البلاطات إلى عدد من الـ (Shell Element)


✓ تم تقسيم الكمرات إلى (Frame Element) بنفس ابعاد الـ Shell Element

٢. كيفية إدخال النموذج للبرنامج (إدخال نموذج البلاطة للبرنامج)

• قم بفتح برنامج AutoCAD R14 أو AutoCAD2000

• قم بفتح الملف الموجود به الرسم الإنشائي (انظر الشكل)

• من قائمة Format ثم Layer أو من الزر  تظهر لك الشاشة التالية :



• اضغط على الزر New لعمل طبقتين جديدتين علي التوالي هما

✓ طبقة الـ Sap_frames ويتم رسم الـ Frame Element عليها

✓ طبقة الـ Sap_shells ويتم رسم الـ Shell Element عليها

ملحوظة: (_) يتم كتابتها بالضغط على الزر shift من الـ keyboard مع الزر (-) الموجود بجوار الزر = ويتم الضغط في نفس الوقت

• نقوم بتقسيم المنشأ إلى مجموعة من خطوط العمل ويلاحظ إن تكون نقط تقاطع


الكمرات عبارة عن الـ joints أي تمر بها خطوط العمل وأيضا الأعمدة

يجب الأخذ في الاعتبار وجود joints عند أماكنها وتري في الشكل التالي هذه

الخطوط مرسومة علي المنشأ




بالضغط على الزر Current وأنت واقف على طبقة الـ Sap_shells
 عمل الـ Draw قائمة من قائمة Surfaces ← 3D Face
 نقوم برسم وحدة الـ Shell Element واتجاه الرسم كما موضح بالشكل التالي
 حسب التقسيمة السابقة




- نعمل COPY لوحدة الـ shell Element عند نقط التقاطع من الشبكة السابقة
- من قائمة Format ثم Layer أو من الزر اختار طبقة الـ Sap_frames ثم اضغط على زر Current لجعلها الطبقة النشطة
- من قائمة Draw ← Line نقوم برسم الكمرات في الاتجاه الموضح من


الشكل التالي



الشكل التالي يوضح المحاور الذاتية (Local Axes) لعناصر الـ Frame Element & Shell Element




- نقوم بمنح خطوط العمل الموجودة فوق الشكل
- نقوم بجعل جميع الـ Layer مطفاة Off من قائمة format ← Layer
- ماعدا الطبقات المرسوم عليها النموذج المطلوب الـ Sap_frames و الـ Sap_shells
- قم بعمل copy لهذه العناصر objects من قائمة Edit ← Copy او Ctrl+C
- افتح ملف AutoCAD جديد من قائمة File ← New
- من قائمة Edit ← Paste او Ctrl+V
- قم بنقل جميع العناصر من نقطة الكورنر في اسفل أقصى اليسار إلى نقطة الـ (0,0,0) وذلك بأمر Move ويتم التأكيد انه لا يوجد أي طبقات layers أخرى في هذا الملف سوي الطبقات الآتية :
 - ✓ Sap_frame ويكون عليها Frame Elements
 - ✓ Sap_shells ويكون عليها Shell Elements
 - ✓ 0 وهي غير مرسوم عليها أي عناصر كما هو موضح بالشاشة :



• قم بحفظ الملف في هيئة الرسم bs.Dwg

• قم بحفظ الملف في الصورة bs.Dxf وذلك من قائمة file



• قم بفتح برنامج SAP2000 بالضغط علي ايقونة البرنامج علي الـ Desktop

• قم بتغيير الوحدات لولا الي ton.m كما سبق




• من قائمة File ← Import File ← DXF كما بالشكل :

استخدام SAP2000 في تحليل الشبكات المعدنية والخرسانية



• بعد الخطوة السابقة تظهر لك الشاشة التالية




من الشكل السابق نختار اسم الملف BS.DXF ثم اضغط Open فتظهر لك الشاشة التالية ويلاحظ انه يمكنك تغيير الوحدات من هذه الشاشة إذا لم تقوم بتغييرها مسبقاً ويمكنك اختيار المستوي الذي تحل فيه النموذج كالاتي


✓ إذا كنت ترغب في حل النموذج في المستوي xy فاختر الاتجاه z

✓ إذا كنت ترغب في حل النموذج في المستوي xz فاختر الاتجاه y


✓ إذا كنت ترغب في حل النموذج في المستوى yz فاختار الاتجاه x
 ملحوظة: نفضل حل البلاطات في المستوي xy فمسر الأبعاد z وذلك لإدخال الأحمال في
 اتجاه z





٢٣- بالضغط على Ok يتكون النموذج المطلوب كما بالشاشة التالية




• ويمكن اظهار الشاشة بشكل افضل وذلك بالضغط علي الزر xy لاطهار
 الرسم في المستوى xy ثم اضغط الزر z الذي يظهر انكماش في
 العناصر فتظهر بالصورة التالية




- ويمكنك تكبير اى جزء من الشاشة بالضغط على الزر  واختيار Window بالماوس بتم تكبير الجزء الذي تم اختياره كما بالشكل




٣. طريقة إدخال الركائز (RESTRAINTS)

تبدأ في الخطوة التالية تعريف الركائز وذلك بتحديد النقاط التي تقع عليها الأعمدة ثم بالضغط على زر  من شريط الأدوات فتظهر لك الشاشة التالية.




• يتم اختيار الـ Joints بالضغط على النقطة المطلوب بالماوس كما بالشكل السابق

قم بتعريف الركائز باختيار الزر  كما سبق شرحه ثم قم بالضغط على زر OK

٤. طريقة إدخال خواص المواد (Properties Of Material)

• أدخل على قائمة Define Materials ← ستظهر لك الشاشة التالية



استخدام SAP2000 في تحليل المنشآت المعدنية والخرسانية


- قم بأختيار المادة المكون منها القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material
- قم بتغيير خواص المادة كما تم توضيحها في الامثلة السابقة والشاشة التالية
- موضح فيها القيم التي نستخدمها في حالة استخدام الخرسانة وخواصها كالآتي في حالة استخدام وحدات (ton m)

- Mass per unit volume = .25
- Weight per unit volume = 2.50
- Modulus of elasticity = 2.1e6
- Poisson 's ratio = .20
- Coeff. of thermal expansion = 1e-5

5. طريقة ادخال خواص القطاع (Properties of Section)


- سنقوم أولاً بتعريف قطاع البلاطة وحيث ان سمك البلاطة ثابت 10Cm وتوجد كمرات داخلية لذلك ولسهولة الاختيار يمكن استخدام الزر Set Element او من قائمة


← View Set Element او بالضغط علي Ctrl+E فنظهر هذه الشاشة التالية



- من خلال هذه الشاشة يمكننا لختيار عناصر Joints او Shells او Frames لإخفائها حيث اسفل كل نوع توجد hide باختيارها نقوم بإخفاء هذا النوع من العناصر و يمكن من خلال هذه الشاشة إظهار خصائص هامة مثل ما يلي:-
- أرقام العناصر (Labels)

- المحاور الذاتية للعنصر (Local Axis)
- القيود للركائز (Restrained)
- القطاعات (Sections)
- أضغط على (hide) من الشاشة السابقة لاختفاء Joints و Frames فتظهر لك الشاشة كما يلي



- اختار shells كلها
- اضغط على الزر  لتعريف سمك البلاطة كما سبق في المثال السابق بتغيير السمك و اعطاء اسم للقطاع و ليكن S10 cm كما يظهر من الشاشات التالية :

Shell Sections

Section Name: S10

Material: CONC

Thickness:

Membrane: 0.1

Bending: 0.1

Type:

Shell Membrane Plate

OK Cancel

Define Shell Sections

Shell Sections: SSEC1

Click to:

Add New Section

Modify/Show Section


Delete Section

OK

Cancel

تكرر ما سبق باخفاء الـ Joints و shell و اظهار الـ Frames فقط هكذا

الشاشة التالية



اختار الـ Frames كلها

نضغط على زر **I** كما سبق الشرح و نقوم بتعريف القطاع
بالأبعاد (30x130) B

٦. طريقة ادخال الأحمال (Loads)

- يستطيع البرنامج حساب أحمال (وزن المنشأ o.w.) وأضافة هذه الأحمال للأحمال المدخلة والأحمال في هذا المثال
- ✓ وزن المنشأ O.W وسنجعل البرنامج باخذه في الاعتبار
- ✓ احمال تشطيبات الارضيات Floor Covering F.C.=0.15 t/m
- ✓ الحمل الحي Live Loads L.L = 0.3 t/m'
- ✓ حمل الحوائط علي الكمر الخارجي

Wall Load On outer Beams=1.8 t/m'


ونقوم بحساب الحمل علي البلاطة بدون وزن المنشأ وهو :



$$W_u = 1.4 \times 0.15 + 1.6 \times 0.30 = 0.69 \text{ t/m}^2$$


ولادخال الأحمال السابقة اتبع الآتي :

- ✓ نظرا* للتصميم بطريقة حالة الحدود Ultimate Limit State Method وسنجعل البرنامج بحساب وزن المنشأ Own Weight لذلك نقوم بتغيير Self Weight Multiplier إلى 1.4 بدلا من 1 ويتم ذلك من قائمة Define ← Static Load Cases فتظهر الشاشة التالية ومنها قم بتغيير قيمة Self Weight Multiplier بكتابة الرقم 1.4 ثم الضغط علي زر Chang Load ثم اضغط زر


Ok




٢- من الزر  كما سبق أضغط على (Hide) من الشاشة السابقة لاختفاء Joints و Frames فتظهر الـ Shell Element قم باختيارها ثم أضغط الزر  لإدخال قيمة الحمل وهي -0.69

• لإدخال قيم الأحمال على Frame element نكرر ما سبق باختفاء الـ Joints و shell و اظهار الـ Frames قم باختيار Frame element المراد تحميله (الخارجي فقط) ثم أضغط الزر  وأدخل القيمة فى الاتجاه $Global Z = -1.8 \text{ t/m}$ ثم قم بإظهار جميع العناصر كما سبق التوضيح

٧. الحل و قراءة النتائج (RESULTS)

والأن البرنامج جاهز لأجراء حل النموذج  (RUN) لحل النموذج بمجرد حل النموذج ستظهر لك شاشة مرسوم عليها Deflection لحالة التحميل كالموضحة بالشكل



لمعرفة أى قيمة أضغط على النقطة (Joint) المراد معرفة القيمة عندها ستظهر


لك الشاشة التالية


Joint Displacements			
Joint ID 214			
	X	Y	Z
Trans	0.00000	0.00000	-0.02374
Rotn	-0.00279	0.00000	0.00000

• لرسم B.M.D. قم بالضغط على أيقونة **S** وأختار M11 مرة ثم OK و M22


مرة أخرى ثم OK لرسم B.M.D في كلا الاتجاهين

فستظهر لك الشاشتين التاليتين على التوالي






عند الرغبة في معرفة أي قيمة مرسومة يتم الوقوف على Shell element و الضغط عليه ستظهر الشاشة عليها القيم كما سبق التوضيح

- وبالنسبة لنتائج FRAME
- لاستخراج B.M.D. قم بالضغط على أيقونة  من أسفل الشاشة قم باختيار Moment 3-3 من الشاشة التي تظهر حيث أن الشكل الناتج هو B.M.D. ثم أضغط على Fill Diagram ثم أضغط على Show Value on Diagram (وذلك بعد إخفاء عناصر Shell Element)


ستظهر لك الشاشة التالية و بها B.M.D. كما سبق الشرح



• كرر الخطوة السابقة ثم قم باختيار Shear2-2 حيث أن الشكل الناتج هو

S.F.D. حيث أننا قمنا بحل النموذج في اتجاه X-Z ثم أضغط على Fill Diagram

ثم أضغط على Show Value on Diagram

لمعرفة قيم ردود النعال (Reactions) أضغط على أيقونة  كما سبق

المثال الخامس

5

حل لبشة (Raft Foundation)

الاستخدام

SAP 2000

في

تصميم الأساسات الخرسانية

المثال الخامس: حل لبشة (RAFT FOUNDATION)

خطوات المثال


١. تحديد النموذج الإنشائي المطلوب لحل لبشة (تمثيله إنشائيا Modeling)
٢. إدخال أبعاد النموذج (Dimensions)
٣. إدخال الركائز المرنة (Springs)
٤. إدخال خواص المواد المستخدمة (Properties Of Materials)
٥. إدخال القطاعات (Properties Of Sections For Shells)
٦. إدخال الأحمال على اللبشة (Loads)
٧. استخراج النتائج (Results)

١. طريقة تحديد النموذج الإنشائي المطلوب لبلاطة (تمثيله إنشائيا


(Modeling)

- لحل اللبشة الموضحة بالشكل يتم تحديد النموذج الإنشائي لها و ذلك بتقسيمها إلى عدد من المربعات أو المستطيلات ذات أبعاد متناسبة (Shells) ويفضل ألا تزيد عن 1mx1m و لا بد من أن تلتقي تقاطعات هذه التقسيمات عند الأعمدة (الأحمال المركزة) (Point Load)





والنموذج الإنشائي لهذه البلاطة كالموضح بالشكل التالي



حيث كما هو موضح بالشكل تم تقسيم الشكل إلى 15x18 (Shell Element) بحيث أنه تم مراعاة أن النقاطات عند أماكن الأعمدة

٢. كيفية إدخال النموذج للبرنامج (إدخال نموذج البلاطة للبرنامج)

• تغيير الوحدة إلى T.M: أو أي وحدة مستخدمة للمشروع من أسفل شاشة

البرنامج (و ذلك كما توضيحه في المثال السابق)

أفّح قائمة File ← New Model ستظهر الشاشة الموضحة
ملحوظة: سنقوم بحل النموذج في المستوى XY

Coordinate System Definition

Cartesian Cylindrical

System Name GLOBAL

Number of Grid Spaces

X direction 15

Y direction 18

Z direction 0

Grid Spacing

X direction 1.

Y direction 1.

Z direction 1.

OK Cancel

والتي يتم فيها تعريف نوع المحاور حيث يتم عمل شبكة إحداثيات يتم الرسم من خلالها حسب النموذج و ذلك حيث إننا نحتاج إلى شبكة 15X18 (يتم إدخال القيم الموضحة في الشكل السابق)


• وفي الخطوة التالية سيتم رسم Shell Element و ذلك عن طريق الضغط على




• من شريط الأدوات أو بالضغط على Draw ← Quick Draw Shell Element

كما تم توضيحه في المثال السابق ستظهر لك الشاشة التالية

• قم بالضغط بالماوس على أول مربع كما هو موضح بالشكل




- سنقوم في الخطوة التالية بجعل البرنامج يقوم بعملية تكرار لباقي الوحدات (Shell Element) كالآتي قم باختيار الوحدة الموجودة بالشاشة و ذلك بعد أن تتحرر من الأمر عن طريق الضغط على زر Esc ثم أختار هذا العنصر
- من القائمة الرئيسية أختار Edit ← Replicate أو بالضغط على Ctrl مع R من لوحة المفاتيح مباشرة ستظهر لك الشاشة التالية



حيث سنقوم بتكرار باقي الوحدات (Shells) في الاتجاه X يتم إدخال المسافة بين كل وحدتين و في هذا المثال =1m ثم إدخال عدد الوحدات المراد إدخالها و في هذا المثال 14

• ثم في الخطوة التالية سنقوم بالتكرار في الاتجاه Y حيث يتم اختيار الوحدات التي تظهر

و أعاده الخطوات السابقة ولكن يتم تغيير القيم المدخلة Y=1m و Number=17 و بعد الرسم ستكون الشاشة كالاتي



٢. سيتم في الخطوة التالية تعريف الركائز المرنة (Spring)

حيث أنه توجد ثلاث قيم للركائز

✓ قيمة للركائز الداخلية لأنها تحمل نفس المساحة (1mX1m)

✓ قيمة للركائز الخارجية لأنها تحمل نفس المساحة (1mX0.5m)

✓ قيمة للركائز الطرفية لأنها تحمل نفس المساحة (0.5mX0.5m)

قيمة الركيزة = معامل رد فعل التربة X المساحة التي ترتكز على هذه الركيزة

معامل رد فعل التربة = ثابت X إجهاد التربة
نفرض في هذا المثال

الثابت = 100 - 120 لوحدات ton.m

إجهاد التربة = 15 t/m^2

معامل رد فعل التربة = $1500 = 100 \times 15$

قيمة للركائز الداخلية (Internal) = $1500 \times 1 = 1500$

قيمة للركائز الخارجية (Side) = $1500 \times 0.5 = 750$

قيمة للركائز الطرفية (Corner) = $1500 \times 0.25 = 375$

ملحوظه: ولأخذ تأثير احتكاك التربة يتم وضع قيمة لكلا من X,Y

قم باختيار النقاط الداخلية ثم أفتح القائمة Assign Joint

Springs

Joint Springs

Spring Stiffness in Local Direction

Translation 1	10
Translation 2	10
Translation 3	1500
Rotation about 1	0.
Rotation about 2	0.
Rotation about 3	0.

Options

Add to existing springs

Replace existing springs

Delete existing springs


Advanced

OK Cancel

فتظهر لك الشاشة التالية.

أدخل بها القيم الموضحة


فتظهر لك الشاشة التالية.



- كرر الخطوة السابقة بالنسبة للنقاط الخارجية و الطرفية مع تغير القيم كما تم حسابه

٤. طريقة إدخال خواص المواد (Properties of material)

- أدخل على قائمة Define Materials ستظهر لك الشاشة التالية




• قم باختيار المادة المكون منها القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material

• قم بتغيير خواص المادة كما تم توضيحه في المثال السابق

5. طريقة إدخال خواص القطاع (Properties of Section)


• أدخل على قائمة Define Shell Sections ← أو أضغط الزر

بعد أن يتم باختيار Shell elements ستظهر لك الشاشة التالية



• قم باختيار القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material ستظهر لك

الشاشة التالية



تخانة اللبشة في هذا المثال = 60 cm

• قم في خانة Section name بتسمية القطع بأي أسم و يفضل أسم يعبر عن

القطع وليكن 60

• قم في خانة Material باختيار المادة المكون منها القطع

• قم في خانة Thickness بإدخال تخانة القطع كما هو موضح بالشكل السابق


٦. طريقة إدخال الأحمال (Loads)

سنقوم في هذا المثال بأخذ حالة تحميل واحدة وللقيام بأخذ أكثر من حالة تحميل يتم

عمل نفس الخطوات التي تم القيام بها في البلاطة الاكمرية

الشكل التالي يوضح قيم الأحمال على الأعمدة التي سنقوم بإدخالها حيث كلها أحمال


مركزة




• والآن سنقوم بإدخال حمل مركز Point Load لقيم الأحمال للأعمدة قم باختيار نقطة

و إدخال الأحمال لها على التوالي كالتالي

✓ أختَر النقطة

✓ أضغط على أيقونة  فتظهر لك الشاشة التالية




✓ أدخل القيمة = -60 ثم OK كما هو موضح بالشكل


• كرر نفس الخطوة لباقي النقط ثم أضغط على الزر **3-d** لمشاهدة المنشأ ثلاثي

الأبعاد


و عليه الأحمال ثم أفتح قائمة Display ثم كما هو موضح بالشكل





فستظهر لك الشاشة التالية أختار Show Loading Values ثم OK




فسيظهر لك الشكل التالي موضحا عليه قيم الأحمال





٧. استخراج النتائج (RESULTS)

- قم بالضغط على أيقونة  (RUN) لحل النموذج أو F5
- لرسم B.M.D. قم بالضغط على أيقونة  فتظهر لك الشاشة التالية أختار M11
- مرة ثم OK و M22 مرة أخرى ثم OK لرسم B.M.D. في كلا الاتجاهين



فستظهر لك المشاشتين التاليتين على التوالي



المثال السادس

6

حل جمالون معدني

(Steel Truss)

استخدام

SAP 2000

في


تحليل المنشآت المعدنية والخرسانية

المثال السادس: حل جمالون معدني (Steel Truss)


خطوات الحل:

١. تحديد النموذج الإنشائي المطلوب لجمالون معدني (تمثيله إنشائيا Modeling)
٢. إدخال أبعاد النموذج الخاص بالجمالون (Dimensions)
٣. إدخال الركائز (Restraints)
٤. إدخال خواص المواد المستخدمة (Properties Of Materials)
٥. إدخال القطاعات (Properties Of Sections)
٦. إدخال الأحمال (Loads)
٧. استخراج النتائج (Results)

١. طريقة تحديد النموذج الإنشائي المطلوب (تمثيله إنشائيا modeling)
- لحل الجمالون يتم تحديد النموذج الإنشائي للجمالون الموضح بالشكل التالي



و ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن العناصر المكونة لهذا الجمالون هي Frame Elements و يتم تقسيم الجمالون إلى عدد من العناصر فيكون النموذج الإنشائي كالموضح بالشكل التالي



٢. طريقة إدخال أبعاد النموذج الخاص بالجمالون (Dimensions)


تغير الوحدة إلى ton.m. أو أي وحدة مستخدمة للمشروع من أسفل شاشة

البرنامج كما تم شرحه في المثال السابق

أفتح قائمة File ← New Model from Template


سنقوم في هذا المثال بالإدخال بطريقة جديدة عن طريق استخدام النماذج الجاهزة

بالبرنامج (Model Templates) ستظهر لك الشاشة التالية



قم باختيار نموذج الجمالون المشار إليه

ستظهر لك الشاشة التالية لتعريف أبعاد الشكل




في هذه الشاشة يتم إدخال ثلاث قيم هي على الترتيب


✓ عدد البواكي (Number of Bays) في هذا المثال = 8

✓ ارتفاع الجمالون (Height of Truss) = 2 m

- ✓ عرض كل باكية (Truss of Length) = 3 m
- ✓ يقوم البرنامج بعمل شبكة إحداثيات تلقائية و لإلغائها يتم حذف علامة ✓ من أمام (Gridlines)
- ✓ يقوم البرنامج ركائز تلقائية عند الأطراف و لإلغائها يتم حذف علامة ✓ من أمام (Restrains)
- ✓ بعد أن قمنا بإدخال القيم السابقة و الضغط OK سيظهر لك الشكل مرسوما كما هو موضح



٢. طريقة إدخال الركائز (Restrains)

لقد قام البرنامج بتحديد الركائز مباشرة و لو أردنا تغييرها يتم اختيار نقاط الركائز ثم قم بالضغط على زر  من شريط الأدوات فتظهر لك الشاشة كما بالمثل السابق ثم قم بتعريف الركيزة التي تريد التغيير لها

4. طريقة إدخال خواص المواد (Properties of material)

• ادخل على قائمة Define ← Materials ستظهر لك شاشة أختار منها

STEEL ثم أضغط على Modify/Show Material ستظهر لك الشاشة التالية

Material Property Data	
Material Name	STEEL
Design Type	Steel
Analysis Property Data	
Mass per unit Volume	0.7981
Weight per unit Volume	7.8334
Modulus of elasticity	20389018
Poisson's ratio	0.3
Coef of thermal expansion	1.170E-05
Design Property Data	
Steel yield stress, fy	25311
OK	
Cancel	

• قم بتغيير خواص المادة كما هي موجودة بالشاشة السابقة أو أي قيم طبقا لما هو

موجود المشروع

5. طريقة إدخال خواص القطاع (Properties of Section)

• ادخل على قائمة Define ← Frame Sections أو أضغط الزر

I بعد اختيار Frame Element ستظهر لك الشاشة التالية

Define Frame Sections	
Frame Sections	Click to:
Name	Import I/Wide Flange
FSECT	Add I/Wide Flange
	Modify/Show Section
	Delete Section
OK	
Cancel	


سنقوم في هذه الخطوة بإدخال القطاعات المختلفة حيث هذه القطاعات افتراضية لتسهيل أمثال و هي كالتالي



الأبعاد السابقة بالمليمتر وسيتم الإدخال للبرنامج بالمتر

• لإدخال القطاع (2) Sec. قم من الشاشة السابقة باختيار Add Double Angle من

القائمة المنسدلة ستظهر لك الشاشة التالية سنقوم بإدخال (2) Sec.



✓ قم في خانة Section name بتسمية القطاع (2) Sec.

✓ قم في خانة Material باختيار المادة المكون منها القطاع (STEEL)


✓ قم في خانة Dimensions بإدخال أبعاد القطاع كما هو موضح في الشكل

السابق


• ولإدخال (1) Sec. و هو قطاع مركب غير موجود في قائمة القطاعات يمكن

إدخال بطريقتين

- ✓ الأولى تقريبية و ذلك عن طريق افتراض أن القطاع Tee Section
- ✓ الثانية دقيقة وذلك عن طريق حساب خواص القطاع (Area & Moment Of Inertia) و إدخالها للبرنامج عن طريق اختيار ADD GENERAL كما هو موضح بالشكل التالي




ستظهر لك الشاشة التالية



• قم بإدخال القيم المشار إليها

و لكن في هذا المثال منقوم باستخدام الطريقة الأولى للتسهيل فقم بإدخال القيم في


الشاشة التالية بعد اختيار Add Tee




- ✓ قم باختيار عناصر (Top & Bottom Chord) واعطائها القطاع (Sec 1)
- ✓ قم باختيار عناصر (Diagonal) واعطائها القطاع (Sec 2)


٦. طريقة إدخال الأحمال (Loads)

سنقوم بإدخال القيم الموضحة في الشكل التالي




كل قيم الأحمال هي أحمال مركزة (Point Load)


- ولإدخال قيم Point Load قم باختيار النقاط التي عليها الأحمال المركزة ثم اضغط على أيقونة  ستظهر لك الشاشة التالية



قم بإدخال القيمة الموضحة = -5


٧. استخراج النتائج (RESULTS)

- ثم قم بالضغط على أيقونة  (RUN) لحل النموذج أو F5
- بعد إجراء الحل ستظهر لك مباشرة شكل الترخيم (Deflections) لحالة التحميل الأولى DL




لمعرفة قيم الترخيم (Deflections) عند أي نقطة يتم اختيار النقطة بالماوس و الضغط على زر الماوس الأيمن فتظهر لك الشاشة التالية

Joint Displacements			
Joint ID	X	Y	Z
Trans	5.540E-04	0.00000	-0.00447
Rotn	0.00000	0.00000	0.00000

• لاستخراج B.M.D. قم بالضغط على أيقونة  من أسفل الشاشة ستظهر


لك الشاشة التالية




• قم باختيار Axial Force حيث أن الشكل الناتج هو N.F.D. ثم اضغط على Fill


Diagram ثم اضغط على Show Value on Diagram

ستظهر لك الشاشة التالية و بها N.F.D.





استخدام SAP2000 في تحليل المنشآت المعدنية والحديدية

لتحديد قيم ردود الأفعال (REACTION) قم بالضغط على أيقونة  فستظهر لك الشاشة التالية



أضغط OK ستظهر لك الشاشة التالية موضحة عليها ردود الأفعال



بعد استخراج النتائج و التصميم يمكنك تصغير القطاعات و تغييرها وذلك بعد الضغط على أيقونة  وذلك للسماح بالتعديل ثم إجراء خطوات الحل مرة أخرى و جعل البرنامج يقوم بالحل مرة أخرى

المثال السابع

7

حل بلاطة لাকهرية دائرية

(Circular Flat Slab)

استخدام

SAP 2000

في

تحليل العناصر المحددة والخزانات

المثال التخطيط حل بلاطة لاكهرية
محتويات الحل
تعدد المرحل الشكر تطابق حل بلاطة
حل بلاطة المرحل (Directional)
حل تركيز (Stress)
توزيع وزن كبريت المشددة (Reinforcement)
حل العناصر (Elements For Slab & Frame)
حل الأحمال على البلاطة (Loads)
استخراج النتائج (Results)




المثال السابع حل بلاطة لآكمرية دائرية (Circular Flat Slab)

خطوات الحل:-


١. تحديد النموذج الإنشائي المطلوب لحل بلاطة دائرية (تمثله إنشائيا Modeling)
٢. إدخال أبعاد النموذج (Dimensions)
٣. إدخال الركايز (Restraints)
٤. إدخال خواص المواد المستخدمة (Properties Of Materials)
٥. إدخال القطاعات (Properties Of Sections For Shells & Frames)
٦. إدخال الأحمال على البلاطة (Loads)
٧. استخراج النتائج (Results)

١. طريقة تحديد النموذج الإنشائي المطلوب لبلاطة (تمثله إنشائيا Modeling)

- حل البلاطة الموضحة بالشكل يتم تحديد النموذج الإنشائي لها و ذلك بتقسيمها إلى عدد من التقسيمات ذات أبعاد متناسبة (Shells) ويفضل إلا يزيد أي بعد منها عن 1m و لا بد من أن تلتقي تقاطعات هذه التقسيمات عند الأعمدة وأماكن الأحمال المركزة (Point Load) إن وجدت



والنموذج الإنشائي لهذه البلاطة كالموضح بالشكل التالي



حيث كما هو موضح بالشكل

- ✓ تم تقسيم الشكل إلى 40X8 (Shell Element)
- ✓ الكمرات على محور 1 & 3 تم تقسيمها إلى 40 (Frame Element)
- ✓ الكمرات على محور A & E تم تقسيمها إلى 8 (Frame Element)
- ✓ نقط تقاطع (Shell Element) عند أماكن الأعمدة
- ✓ Shell Elements غير متساوية الأبعاد حيث أن شبكة التقسيم عبارة عن أشعة من مركز الشكل كما سيوضح في خطوات الحل

٢. كيفية إدخال النموذج للبرنامج (إدخال نموذج البلاطة للبرنامج)

- تغير الوحدة إلى ton.m. أو أي وحدة مستخدمة للمشروع من أسفل شاشة البرنامج (وذلك كما توضيحه في السابق)
- أفتح قائمة File ← New Model ستظهر الشاشة الموضحة

Modify Grid Lines

Cartesian Cylindrical

System Name: _____

Number of Grid Spaces

along Radius:

along Theta:

along Z:

Grid Spacing

along Radius:

along Theta (deg):

along Z:

والتي يتم فيها تعريف نوع المحاور حيث يتم عمل شبكة إحداثيات يتم الرسم من خلالها حسب النموذج و الإحداثيات في هذا المثال هي إحداثيات (Cylindrical) و لذلك نقم بالضغط على (Cylindrical) من أعلى الشاشة ثم قم بتغيير قيمة (Z) إلى صفرًا و ترك باقي القيم لأنه سيتم ضبطها من داخل البرنامج

• افتح قائمة Draw ← Edit Grid ستظهر لك الشاشة التالية

Modify Grid Lines

Direction: r theta Z

Location:

Click to:

Lock Grid Lines

Snap to Grid Lines

Glue Joints to Grid Lines

- تم بالتصاعد على Delete ثم أبدأ بإدخال أنصاف أقطار كل محور بحيث بعد كتابته من قيمة يتم الضغط على Add Grid Line بحيث تصبح القيم كالتالي

Modify Grid Lines


Direction	
<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> theta <input type="radio"/> Z
Location	
21.5	
14.5	
15.5	
16.5	
17.5	
18.5	
19.5	
20.5	
21.5	
Click to:	
Add Grid Line	
Move Grid Line	
Delete Grid Line	
Delete All	
<input checked="" type="checkbox"/> Lock Grid Lines	OK
<input checked="" type="checkbox"/> Snap to Grid Lines	Cancel
<input type="checkbox"/> Glue Joints to Grid Lines	

- اضغط على theta لإدخال زوايا التقسيم بين المحاور في هذا المثال = 2.9 درجة


• كرر الخطوات السابقة مع العلم أنه تم التقسيم خلال theta إلى 40 محور (Grid

Line) الزاوية بينهم تساوي 2.9

مع العلم أن أول زاوية تبدأ بها = 33 حيث أن هذا هو ميل أول محور مع الأفقي و لسهولة الحل سندخل أول وثاني محور للرسم بينهم ثم نجعل البرنامج يقوم بتكرار الباقي وتكون شاشة الإدخال كآلاتي



- و الآن قم بتصغير الشاشة لشاهدة المحاور بصورة أفضل عن طريق الضغط على أيقونة و الضغط على أيقونة لتحريك الشكل عن طريق الضغط على الزر الأيسر للماوس و تحريك الشكل
- وفي الخطوة التالية سيتم رسم Shell Element و ذلك عن طريق الضغط على زر من شريط الأدوات أو بالضغط على Draw ← Quick Draw Shell Element ستظهر لك الشاشة التالية قم بالضغط الفارة على أول مربع كما هو موضح بالشكل



• سنقوم في الخطوة التالية بجعل البرنامج يقوم بعملية تكرار لبقية الوحدات

(Shell Element) كالآتي:


✓ قم باختيار الوحدات Shells الموجودة بالشاشة و ذلك بعد أن تتحرر من الأمر

عن طريق الضغط على زر Esc

✓ من القائمة الرئيسية أختار Edit ← Replicate أو بالضغط على Ctrl

مع R من لوحة المفاتيح و ذلك بعد اختيار العناصر المراد تكرارها ستظهر لك

الشاشة التالية






✓ قم في هذه الشاشة باختيار Radial ثم أن التكرار سيتم حول المحور Z فلأختار Z


من Rotate About ثم في Increment Data أدخل الزاوية بين العناصر = Angle

و 2.9 و عدد العناصر المراد إضافته = 39 Number ثم اضغط OK فسيكون


الشكل كالتالي



وفي الخطوة التالية سيتم رسم Frame Element و ذلك كما تم شرحه في المثال السابق و ذلك برسم أول Frame Element ثم تكراره كما سبق سيتم رسم Frame Element بالضغط على أيقونة  وذلك لأننا لم نقم برسم الشبكة و سنقوم بإخفاء Shell Element للتأكد من أن Frame Element قد تم رسمها بصورة صحيحة و ذلك عن طريق الضغط على أيقونة  ستظهر لنا الشاشة التالية




ثم نقم بالضغط على Hide من قائمة Shells ثم OK فسيظهر لك الشكل كالتالي



لإرجاع الشكل مرة أخرى افتح نفس القائمة مع الضغط على Hide مرة أخرى

٢. إدخال الراكثز (Restraints)


سيتم في الخطوة التالية تعريف الراكثز و ذلك باختيار النقاط التي تقع عليها الأعمدة ثم بالضغط على زر  من شريط الأدوات فتظهر لك الشاشة التالية.



قم بتعريف الراكثز كما سبق شرحه ثم قم بالضغط على زر OK

٤. طريقة إدخال خواص المواد (Properties of material)

أدخل على قائمة Define Materials ← ستظهر لك الشاشة التالية




• قم باختيار المادة المكون منها القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material

• قم بتغيير خواص المادة كما تم توضيحه في المثال السابق

٥. طريقة إدخال خواص القطاع (Properties of Section)

أدخل على قائمة Define Shell Sections ← أو أضغط الزر بعد أن

تقم باختيار Shell elements ستظهر لك الشاشة التالية



استخدام SAP2000 في تحليل المنشآت المعدنية والخرسانية

• قم باختيار القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material ستظهر لك

الشاشة التالية

Shell Sections

Section Name	25	
Material	CONC	
Thickness		
Membrane	.25	
Bending	.25	
Type		
<input checked="" type="radio"/> Shell	<input type="radio"/> Membrane	<input type="radio"/> Plate

OK Cancel

تخانة البلاطة في هذا المثال = 25 cm

✓ قم في خانة Section name بتسمية القطاع بأي أسم و يفضل أسم يعبر عن القطاع وليكن 25

✓ قم في خانة Material باختيار المادة المكون منها القطاع

✓ قم في خانة Thickness بإدخال تخانة القطاع كما هو موضح بالشكل السابق

• كرر نفس الخطوة لعناصر (frame element) كما سبق شرحه مع الضغط على **I**

قم باختيار القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material ستظهر لك الشاشة

التالية

Rectangular Section

Section Name: 25x90


Properties: Section Properties, Modification Factors

Material: CONC

Dimensions: Depth (t3): 0.9, Width (t2): 0.25

Concrete: Reinforcement

OK, Cancel



✓ قم في خانة Section name بتسمية القطاع بأي أسم و يفضل أسم يعبر عن القطاع

✓ قم في خانة Material باختيار المادة المكون منها القطاع

✓ قم في خانة Dimensions بإدخال أبعاد القطاع

والأبعاد الموضحة في الشكل السابق هي أبعاد القطاع (25x90)


٣. طريقة إدخال الأحمال (Loads)

يستطيع البرنامج حساب أحمال (وزن المنشأ o.w.) وأضافه هذه الأحمال للأحمال

المدخلة ويمكنك جعل البرنامج لا يقوم بأخذ وزن المنشأ كما سبق شرحه

وقد تعرفنا في أمثلة سابقة على طريقة إدخال أنواع أحمال مختلفة سنكتفي في هذا

المثال بحمل موزع 2.1 t/m^2 لإدخال قيم الأحمال قم باختيار shell element المراد

تحميلها ثم أضغط الزر  فتظهر لك الشاشة التالية

Shell Uniform Loads

Load Case Name: LOAD1

Uniform Load

Load: -2.1

Dir: Global Z


Options

Add to existing loads

Replace existing loads

Delete existing loads

OK Cancel

• لإدخال قيم الأحمال على Frame element قم باختيار Frame element المراد تحميله ثم اضغط الزر  فستظهر الشاشة التالية

Point and Uniform Span Loads

Load Case Name: LOAD1

Load Type and Direction

Forces Moments

Direction: Global Z

Options

Add to existing loads

Replace existing loads

Delete existing loads

Point Loads

	1	2	3	4
Distance	0.	0.25	0.75	1.
Load	0.	0.	0.	0.

Relative Distance from End-I Absolute Distance from End-I


Uniform Load


-1.3

OK Cancel

ادخل قيمة حمل = -1.3 ثم OK كما هو موضح بالشكل

٤. استخراج النتائج (RESULTS)

- ثم قم بالضغط على أيقونة  (RUN) لحل النموذج أو F5
- بمجرد حل النموذج ستظهر لك شاشة مرسوم عليها Deflection كما سبق شرحه كالموضحة بالشكل



لمعرفة أي قيمة أضغط على النقطة المراد معرفة القيمة عندها ستظهر لك الشاشة التالية

Joint Displacements			
Joint ID 663			
	X	Y	Z
Trans	0.00000	0.00000	-0.01087
Rotn	5.196E-05	-0.00275	0.00000

• لرسم B.M.D. قم بالضغظ على أيقونة **S** فتظهر لك الشاشة التالية

Element Force/Stress Contours for

Load: [LOAD1 Load Case]

Forces Stresses

Element

<input type="checkbox"/> F1	<input checked="" type="checkbox"/> N1	<input type="checkbox"/> V1
<input type="checkbox"/> F2	<input type="checkbox"/> N2	<input type="checkbox"/> V2
<input type="checkbox"/> F3	<input type="checkbox"/> N3	<input type="checkbox"/> VMAX
<input type="checkbox"/> FMAX	<input type="checkbox"/> NMAX	
<input type="checkbox"/> FMIN	<input type="checkbox"/> NMIN	
<input type="checkbox"/> FVM		

Contour Range

Min: [0] Max: [0]

Stress Averaging

None

at Joints



at Selected Joints

Display on Deformed Shape

OK Cancel

استخدام SAP2000 في تحليل التراك المعدنية والخرسانية

- اختيار M11 مرة ثم OK و M22 مرة أخرى ثم OK لرسم B.M.D في كلا الاتجاهين
- فستظهر لك الشاشتين التاليتين على التوالي (حيث سيظهر لك قيم العزوم في اتجاه Radial&Tangntial)



سنجد انه أسفل الرسم يوجد مفتاح للرسم يوضح كل لون و القيمة التي يمثلها عند الرغبة في معرفة أي قيمة مرسومة يتم الوقوف على FRAME ELEMENT و

Shell Diagram


Shell Element ID 389





value 4.2474


الضغط على سطر الشاشة التالية بالحركة على الشكل تظهر القيمة عند النقطة

• وبالنسبة لنتائج FRAME

- لاستخراج B.M.D. قم بالضغط على أيقونة  من أسفل الشاشة قم باختيار Moment 3-3 من الشاشة التي تظهر حيث أن الشكل الناتج هو B.M.D. ثم أضغط على Fill Diagram ثم أضغط على Show Value on Diagram
- كما سبق الشرح كرر الخطوة السابقة ثم قم باختيار Shear 2-2 حيث أن الشكل الناتج هو S.F.D. ثم أضغط على Show Value on Diagram
- كرر الخطوة السابقة ثم قم باختيار Torsion أضغط على Show Value on Diagram
- ستظهر لك الشاشة التالية



• لمعرفة قيم ردود الفعال (Reactions) أضغط على أيقونة  فسـتظهر لك الشاشة التالية



المثال الثامن

8

حل خزان مياه أرضي (Underground Water Tank)

استخدام

SAP 2000
في

تحليل المنشآت المعدنية والخرسانية



المثال الثامن حل خزانات مياه أرضية (Under Ground Water Tank)


خطوات الحل

١. تحديد النموذج الإنشائي المطلوب لحل خزانات أرضية (تمثيله إنشائياً Modeling)
٢. إدخال أبعاد النموذج (Dimensions)
٣. إدخال الركائز المرنة (Springs)
٤. إدخال خواص المواد المستخدمة (Properties Of Materials)
٥. إدخال القطاعات (Properties Of Sections For Shells & Frames)
٦. إدخال الأحمال الجانبية على الخزانات (Loads)
٧. استخراج النتائج (Results)


١. طريقة تحديد النموذج الإنشائي المطلوب (تمثيله إنشائياً Modeling)
 - لحل الخزانات الموضح بالشكل يتم تحديد النموذج الإنشائي له وذلك بتقسيمه إلى عدد من (Shells) ويفضل إلا يزيد أي بعد منها عن 1m







والنموذج الإنشائي لهذا الخزان كالموضح بالشكل التالي



- حيث كما هو موضح بالشكل المنشأ ثلاثي الأبعاد
- ✓ تم تقسيم الشكل في الثلاث اتجاهات (Shell Element)
- ✓ الكمرة على محور 1&3 تم تقسيمها إلى 9(Frame Element)

✓ الكمرة على محور A&E تم تقسيمها إلى 7(Frame Element)

٢. تهيئة إدخال النموذج للبرنامج (إدخال نموذج الخزان للبرنامج)

١. تغيير الوحدة إلى T.m. أو أي وحدة مستخدمة للمشروع


أفتح قائمة File ← New Model ستظهر الشاشة الموضحة

ملحوظة: سنقوم بحل النموذج في الثلاث اتجاهات

Coordinate System Definition


Cartesian	Cylindrical
System Name: GLOBAL	
Number of Grid Spaces	
X direction	7
Y direction	9
Z direction	4
Grid Spacing	
X direction	1.
Y direction	1.
Z direction	1.
OK Cancel	

حيث سيظهر لك الشكل التالي للإحداثيات




• وفي الخطوة التالية سيتم رسم Shell Element و ذلك عن طريق

أولاً: تحديد المستوى الذي سيتم فيه الرسم

ثانياً: اضغط على أيقونة المستوى XZ  لرسم الحوائط الموجودة في ذلك


المستوى على المحاور A&B ستظهر لك الشاشة التالية




قم بملاحظة قيمة الإحداثي Y الذي يظهر أعلى هذه الشاشة وهو هنا =4.5

استخدام SAP2000 في تحليل المنشآت المعدنية والخرسانية

وسيتظهر في الشاشة المجاورة موضع الوقوف على المحاور ثلاثية الأبعاد كما بالشكل التالي




• سنقوم في شاشة XZ برسم الحائط كما سبق توضيحه في الأمثلة السابقة بحيث يكون شكل الحائط كما بالشكل



• ولرسم الحائط على المحور الموازي لذلك الحائط سنقوم بعمل نسخ لذلك الشكل


عن طريق اختيار جميع العناصر ثم فتح قائمة Edit ← Copy


• ثم الضغط على قائمة Edit ← Paste ستظهر لك الشاشة التالية




• قم بإدخال القيمة السابقة في الشكل ستجد أنه تم رسم الحائط على المحور



الثاني وسيظهر لك الشكل التالي ثلاثي الأبعاد



ويتضح من الشكل أنه قام بتكرار الحائط و للانتقال من مستوى إلى مستوى موازي له نقوم بالضغط على أيقونة  إلى أن تصل إلى المستوى المناسب لرسم

الدو اعدل على المستوى YZ نقوم بنفس الخطوات السابقة اضغط على أيقونة
المستوى YZ لرسم الحوائط الموجودة في ذلك المستوى على محاور 1&3
و كرر نفس الخطوات بحيث سيكون الشكل كالآتي



- و لرسم أرضية الخزان قم بالضغط على أيقونة  سيظهر المستوى XY ثم قم بالضغط على أيقونة  للوصول إلى Z=0 ثم قم برسم الأرضية
- و في الخطوة التالية سيتم رسم Frame Element و ذلك كما تم شرحه في المثل السابق و ذلك بعد الوقوف على المستوى XY عند Z=4 قم برسم عناصر Frame Element مع ملاحظة ان عناصر Frame Element ملتفة بزواوية 90° ويتم ذلك عن طريق اختيارها ثم فتح قائمة

Assign ← Frame Element ← Local Axes ثم قم بتغيير الزاوية في الشاشة

التي ستظهر إلى 90°

٢. سيتم في الخطوة التالية تعريف الركائز المرنة (Spring)

كما سبق الشرح نرى مثال اللبشة ستقوم بإعادتها مرة أخرى

حيث أنه توجد ثلاث قيم للركائز

١. قيمة للركائز الداخلية لأنها تحمل نفس المساحة (1mX1m)

٢. قيمة للركائز الخارجية لأنها تحمل نفس المساحة (1mX0.5m)

٣. قيمة للركائز الطرفية لأنها تحمل نفس المساحة (0.5mX0.5m)

قيمة الركيزة = معامل رد فعل التربة X المساحة التي تتركز على هذه الركيزة

معامل رد فعل التربة = ثابت X إجهاد التربة

نفرض في هذا المثال

✓ الثابت يتراوح بين 100 الى 120 (لوحدة ton.m)

✓ إجهاد التربة = 15 t/m^2

✓ معامل رد فعل التربة = $1500 = 100 \times 15$

✓ قيمة للركائز الداخلية (Internal) = $1500 \times 1 = 1500$

✓ قيمة للركائز الخارجية (Side) = $1500 \times 0.5 = 750$

✓ قيمة للركائز الطرفية (Corner) = $1500 \times 0.25 = 375$

✓ ولأخذ تأثير احتكاك التربة يتم وضع قيمة لكلا من 1 & 2 Translation

✓ قم بالعمل على الشاشة XY التي بها قيمة $Z=0$

• قم باختيار النقاط الداخلية

• ثم أفتح القائمة Assign ← Joint ← Springs

فتظهر لك الشاشة التالية.

استخدام SAP2000 في تحليل الشبكات المعدنية والخرسانية

Joint Springs

Spring Stiffness in Local Direction

Translation 1	10
Translation 2	10
Translation 3	1500
Rotation about 1	0.
Rotation about 2	0.
Rotation about 3	0.


Options

Add to existing springs
 Replace existing springs
 Delete existing springs

Advanced

OK Cancel


أدخل بها القيم الموضحة و أضغط OK فتظهر لك الشاشة التالية



كرر الخطوة السابقة بالنسبة للنقاط الخارجية و الطرفية مع تغيير القيم كما تم حسابها

٢. طريقة إدخال خواص المواد (Properties of material)


• أدخل على قائمة Define Materials ستظهر لك الشاشة التالية



قم باختيار المادة المكون منها القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material
قم بتغيير خواص المادة كما تم توضيحه في الأمثلة السابقة


٤. طريقة إدخال خواص القطاع (Properties of Section)

• أدخل على قائمة Define Shell Sections أو اضغط الزر بعد أن يكون
تقم باختيار Shell elements ستظهر لك الشاشة التالية



• قم باختيار القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material ستظهر لك الشاشة

التالية




✓ تخانة الحائط في هذا المثال = 30 cm

✓ تخانة الأرضية في هذا المثال = 60 cm

✓ قم في المثال بتعريف قطاعين Wall&Ground


• كرر نفس الخطوة لعناصر (frame element) كما سبق شرحه مع الضغط على



- قم باختيار القطاع ثم قم بالضغط على Modify/show Material ستظهر لك الشاشة التالية



والأبعاد الموضحة في الشكل السابق هي أبعاد القطاع (30x90)

- ثم قم باختيار جميع عناصر Frame Element
- و أفتح قائمة Assign ← Frame ← Local Axes ستظهر لك الشاشة التالية



سنقوم بتغيير الزاوية إلى 90 وذلك لان عناصر Frame Element في هذا المثال اتجاه Local Axes لها مختلف حيث إن القطاع بهذا الشكل  وليس بهذا الشكل  بمعنى انه ملفوف بزاوية 90 ويمكن إدخال القطاع بتبديل الأبعاد بحيث
Width(t2)=0.9 Depth(t3)=0.3


٥. طريقة إدخال الأحمال (Loads)

زقد نعرفنا في امثلة سابقة على طريقة إدخال أنواع أحمال مختلفة ستتعرف في هذا المثال على كيفية إدخال أحمال جانبية (حمل التربة و حمل المياه) .
 قم بتعريف حالتى تحميل كما سبق وهي:



✓ الحالة الأولى: حالة تحميل المياه Water Pressure

✓ الحالة الثاني: حالة تحميل التربة Soil Earth Pressure

• لإدخال الأحمال الجانبية يتم ضبط Local Axes كما يلي اجعل الشاشة التي تقوم بالعمل عليها هي شاشة الشكل ثلاثي الأبعاد ثم اضغط على الزر Set Element ستظهر لك الشاشة التالية



• اختر من الشاشة Local Axes من تحت قائمة Shells ثم OK ستظهر لك الشاشة ويظهر بها المحاور Local Axes لعناصر الـ Shells مرسومة عليها كالموضح بالشكل التالي



• سيظهر لك في الشاشة أن كل وحدة لها ثلاث محاور المحوران الذاتيـن 1&2 باللون الأزرق والأخضر والأزرق للتعامل مع الأحمال الجانبية لا بد من ضبط المحاور الذاتي الثالث Local Axes 3 والذي يحدد اتجاه الحمل العمودي على السطح و يظهر لونه باللون اللبني فـللتوحيد سنجعل جميع Local Axes 3 يكون اتجاهها إلى داخل الشكل سنجد أن Shells على المحوران 1&A متجهان للخارج لذا سنقوم بعكس اتجاه المحاور عن طريق

✓ اختيار العناصر التي تقع على هذه المحاور

✓ ثم فتح قائمة Assign ← Shell ← Local Axes ستظهر لك الشاشة

التالية

Shell Local Axis

Angle from Default Direction

Angle in Degrees | 0

Reverse direction of normal

OK


Cancel

✓ اختر Reverse direction of normal ثم OK ستجد أن المحور اتجهت للداخل


• سنقوم في الخطوة التالية بتعريف Joint Pattern

✓ أفتح قائمة Define ← Joint Pattern ستظهر لك الشاشة التالية

Define Pattern Names



- ✓ قم بكتابة حالتى التحميل مع الضغط على Add new Pattern Name
- فى الخطوة التالية سنقوم بتعريف الأحمال الجانبية سنقوم بتعريف حالة التحميل الأولى (حمل المياه) و هي كالتالى
- ✓ قم باختيار الخزان كله
- ✓ ثم اضغط على Assign ← Joint pattern ستظهر لك الشاشة التالية



استخدام SAP2000 في تحليل المنشآت المعدنية والخرسانية

✓ سنجد أن هناك معادلة تظهر على الشاشة Value = Ax + By + Cz + D

سنقوم بحل هذه المعادلة بالتعويض عن قيم الأحمال عند الأطراف لتحديد قيم الثوابت A&B&C&D سنجد أن الحمل يتغير في اتجاه Z و بالتالي A&B=0 فتصبح

$$CZ + D = \text{Value}$$

المعادلة بالشكل التالي



بالتعويض في المعادلة

Value = -4 عند Z=0 (الحمل عكس اتجاه المحاور الذاتية)

$$(0) C + D = -4.00$$

Value = 0 عند Z=4

$$(4) C + D = 0.00$$

بحل المعادلتين نجد أن C=1 D=-4

✓ ادخل هذه القيم في الشكل السابق مع اختيار (Water) Joint Pattern

من Pattern Name ثم اضغط ok

• قم باختيار الشكل مرة أخرى

• افتح قائمة Assign ← Shell Static Load ← Pressure ستظهر لك

الشاشة التالية

Shell Pressure Loads

Load Case Name: WATER

Pressure:

By Element

Pressure: _____

By Joint Pattern

Pattern: WATER

Multiplier: 1.

Options:

Add to existing loads

Replace existing loads

Delete existing loads

OK

Cancel

• قم في هذه الشاشة باختيار حالة التحميل Water ثم By Joint Pattern ثم

Water ثم OK

• حالة التحميل الثانية القيمة القصوى لمثلث الحمل = 2.376 و عكس اتجاه الحمل

المبايق بحل المعادلتين ستكون الثوابت هي

$$C = -0.594 \quad D = 2.376$$



✓ سنقوم بتعريف Joint Pattern بهذه القيم مع حالة التحميل Earth كما تم في

الخطوة السابقة

✓ لإدخال الحمل قم باختيار الشكل كله مرة أخرى

✓ افتح قائمة Assign ← Shell Static Load ← Pressure ستظهر لك

الشاشة السابقة قم بتغيير حالة التحميل كالتالي

Shell Pressure Loads

Load Case Name: EARTH

Pressure

By Element
Pressure: _____

By Joint Pattern
Pattern: EARTH
Multiplier: 1.

Options

Add to existing loads
 Replace existing loads
 Delete existing loads

OK Cancel

• و للتأكد من أن الأحمال تم إدخالها بصورة صحيحة

افتح قائمة Display ← Show Loads ← Shell ستظهر لك

الشاشة التالية

Show Shell Loads

Load Name: WATER

Load Type

Uniform Load Fill
Direction: _____

Uniform Load Values
Direction: _____

Gravity Multipliers

Pressure Contours

Pressure Values


Temperature Contours

Temperature Values


Temperature Gradients


OK Cancel


• اضغط OK ليظهر لك الحمل ممثل بخطوط كنتورية كالتالي




٦. استخراج النتائج (RESULTS)


- قم بالضغط على أيقونة  (RUN) لحل النموذج أو F5
- بمجرد حل النموذج ستظهر لك شاشة مرسوم عليها Deflection لحالة تحميل المياه كما سبق شرحه كالموضحة بالشكل





- و لإظهار الترخيم لحالة التحميل الثانية اضغط أيقونة  ستظهر لك الشاشة التالية.




أختر منها حالة التحميل الثانية ثم OK ستظهر لك الشاشة التالية



- لرسم B.M.D. قم بالضغط على أيقونة S فتظهر لك الشاشة
- أختار M11 مرة ثم OK و M22 مرة أخرى ثم OK لرسم B.M.D. فتني كلا الاتجاهين فستظهر لك الشاشتين التاليين على التوالي



- سنجد انه أسفل الرسم يوجد مفتاح للرسم يوضح كل لون و القيمة التي يمثلهاو لمباشرة أي دائط يتم تغيير اتجاهات الشكل كما سنرى بالتوضيح
- وبالنسبة لنتائج FRAME
- لاستخراج B.M.D. قم بالضغط على أيقونة  من أسفل و اتبع نفس خطوات الأمثلة السابقة

نقاط هامة

- ملاحظات
- SAP2000(VER7.21)
- نظراغة

SAP 2000

نظام التحليل الإنشائي والخرسانية



نقاط هامة

- ملاحظات
- SAP2000(VER7.21)
- الطباعة

استخدام
SAP 2000
في
تحليل المنشآت الخرسانية

أولاً: ملاحظات

١. لتحرر من اي امر اضف على الزر Esc من لوحة المفاتيح
٢. لاتنس اختيار الوحدات المستخدمة اولاً قبل البدء في عمل النموذج
٣. لاتقم بتمثيل الكمره كوحدة واحدة Frame Element عند عمل نموذج لبلاطة اي توصيل الاعمدة مباشرة ولكن قم بتقسيمها الي عدة وحدات حسب تقسيمة الـ Shell Elements حتي لاتكون النتائج غير صحيحة كما هو موضح بالشكل التالي :




٤. اذا كان لديك مجموعة من الكمرات يمكنك حلها في ملف واحد فقط ولتنفيذ ذلك اتبع الخطوات الأتية :


- قم برسم الكمرات في برنامج AutoCAD كما سبق الشرح وبراعي الرسم بأمر Line ورسمها فوق بعضها في وضع راسي كما بالشكل

استخدام SAP2000 في تحليل المنشآت المعدنية والمرسانية


- قم بحفظ الملف في الصورة DXF.
- من قائمة File ← Import ← DXF.
- قم باختيار الملف واضغط OK فتظهر لك الشاشة التالية :




من الشاشة السابقة قم باختيار Y بدلا من Z التي تظهر تلقائياً (Default) وذلك لحل النموذج في المستوي XZ وايضا "لسهولة ادخال الأحمال في اتجاه Z ونستفيد من ذلك في اظهار مجموعة من الكمرات في شاشة واحدة وحفظها في ملف واحد وطبعها في ورقة واحدة كما بالشكل



- في حالة حل الكمرات في المستوي XZ يتم تعريف الركائز كالتالي :
- الـ Hinged Support تمنع الحركة الانتقالية Translation في الاتجاهات 1,2,3 و تمنع الحركة الدورانية Rotation حول الاتجاهات 1,3 كما بالشكل التالي :



- ال Roller Support تمنع الحركة الانتقالية Translation في الاتجاهات 1,2,3 ونمنع الحركة الدورانية Rotation حول الاتجاهات 1,3 كما بالشكل التالي :




٦- بالنسبة للأشكال الغير مستقيمة في البلاطات اي المنحنيات او الكسرات يتم تقسيم البلاطة لعدد من وحدات ال Shell Elements المربعة Squares او المستطيلة Rectangles بحيث يتم تقسيم الاجزاء المتبقية الي وحدات Shells مثلثات Triangles او اشباه منحرفات Trapezoids وامامك بعض النماذج توضح




⊗ جزء منحنى من البلاطة بعد تقسيمه إلى مثلثات وأشباه منحرفات

⊗ جزء مشطوف من البلاطة بعد تقسيمه إلى مثلثات




٧- لسهولة التعامل داخل البرنامج توجد بعض الإمكانيات التي لم نذكرها في الأمثلة ومنها الآتي :

• من قائمة View ← Set 2D View فتظهر الشاشة التالية :




نقاط هامة

وتستخدم لإظهار مستوي معين نتعامل مع النموذج وفيها نختار هذا المستوي
ويمكننا إظهار المستويات الموازية عند أي مسافة
• من قائمة View ← Set 3D View فنظير الشاشة التالية:



وفيها نتعامل مع النموذج لإظهاره كمنظور بأي زاوية رؤية
• من قائمة View ← Set Limits فنظير الشاشة التالية:



من خلالها يتم اختيار حدود معينة للجزء المراد إظهاره بدلالة الإحداثيات

ثانياً الجديد في (SAP2000(VER.7.21) (بعض النقاط الهامة)

١. يمكنك الرسم في الملفات المصدرة من برنامج AutoCAD في أى طبقة (Layer) و عند استيراد الملف من البرنامج (مع مراعاة باقي الملاحظات التي سبق ذكرها في الأمثلة عن الرسم) ستظهر الشاشة التالية






DXF Import [OK] [Cancel]

Special Joints	NONE
Frames	NONE
NL Links	NONE
Shells	NONE
Solid	NONE

[OK] [Cancel]

ومنها حدد الطبقة التي تم رسم كل عنصر عليها
٢. هناك أيقونات (Snap) للمساعدة في رسم النموذج داخل البرنامج تشبه

الموجودة ببرنامج AutoCAD و هي كالتالي


- Snap to Joint & Grid Points 
- Snap to Midpoints & Ends 
- Snap to Element Intersection 
- Snap to perpendicular 
- Snap to Line & Edge 

ثالثا الطباعة


للاستفادة من النتائج التي تظهر لنا على أي شاشة من شاشات البرنامج نحتاج لطبع هذه النتائج و ذلك لارفاقها بالنوطة الحاسوبية

خطوات الطباعة

1- افتح قائمة File ← Print Setup ستظهر لك الشاشة التالية



اضغط على الزر **Setup** ستظهر لك الشاشة التالية



• اضغط على الزر Printer... ستظهر لك الشاشة التالية

Page Setup

Printer

Name: Primavera Plot Properties...

Status: Default printer; Ready

Type: Primavera Plot (3.x)

Where: COM1:

Comment:

OK Cancel

٥- من خلال قائمة Name اختار نوع الطباعة التي سيتم الطباعة عليها ثم اضغط على الزر Properties... ستظهر لك شاشة و ذلك حسب الطباعة التي لديك يتم من خلالها ضبط الألوان و التفاف الشكل في الورقة.. الخ

٦- من قائمة File ← Print Graphics لطبع الشكل الموجود على الشاشة

٧- من قائمة File ← Print Input Tables لطبع النتائج في صورة جدول

APPENDIX

ملحقات


APPENDIX

SAP 2000





في



تحميل المنشآت المعدنية والخرسانية

THE SAP 2000 (VER7.21)




▪ **Main Tool Bars:**





• Floating Toolbar












استخدام SAP2000 في تحليل المنشآت المعدنية والحرسانية





			أعادته تخصيص مكان النقطة و العناصر المتصلة بها
1	Reshape Element		
2	Add Special Joint		إدخال نقطة لم يتم تعريفها
3	Draw Frame Element		رسم عنصر إطاري
4	Draw Shell Element		رسم عنصر قشري
5	Quick Draw Frame Element		رسم عنصر إطاري بين نقطتين بالضغط بينهما
6	Quick Shell Frame Element		رسم عنصر قشري بالضغط بين أركانه
7			
8	Assign Joint Restraints (Supports)		تحديد قيود الحركة الانتقالية و الدورانية (تعريف الركائز)
9	AssignFrame Section		تحديد قطاع الـ Frame
10	Assign Shell section		تحديد قطاع الـ Shell
11	Assign Joint Load		تحديد لأحمال الـ Joints
12	Assign Frame Load		تحديد لأحمال الـ Frame
13	Assign Shell Load		تحديد لأحمال الـ Shell
14			
15	Show Unreformed Shap		عرض المنشأ قبل حلة
16	Display Static Deformed Shap		عرض الترخيم الناتج عن الأحمال الاستاتيكية
17	Display Mode Shap		عرض الترخيم الناتج عن الأحمال الديناميكية
18	Display Joint Forces		عرض ردود الأفعال
19	Display Element Forces/Stress Diagram		عرض القوى الداخلية و الأجهادات على الـ Frame
20	Display Shell Element Forces/Stress Diagram		عرض القوى الداخلية و الأجهادات على الـ Shell
21	Set Output Table		عرض المخرجات في صورة جدول

APPENDIX *elink*

• Keyboard Shortcut

	SHORTCUT	FUNCTION	ICON
1	Ctrl+N	New model	
2	Ctrl+O	Open	
3	Ctrl+S	Save	
4	F12	Save as	
5	Ctrl+P	Print setup	
6	Ctrl+G	Print graphics	
7	Ctrl+I	Print input tables	
8	Ctrl+B	Print output tables	
9	Ctrl+D	Print design tables	
10	Shift +F4	Exit	
11	Ctrl+X	Cut	
12	Ctrl+C	Copy	
13	Ctrl+V	Paste	
14	Del	Delete	
15	Ctrl+M	Move	
16	Ctrl+R	Replicate	
17	Shift+F3	Set 3d view	
18	Shift+Ctrl+F3	Set 2d view	
19	Ctrl+E	Set elements	
20	F2	Rubber band zoom	
21	F3	Restore full view	
22	Shift+F8	Zoom in one step	
23	Shift+F9	Zoom out one step	
24	F8	Pan	
25	F7	Show grid	
26	Ctrl+H	Show selection only	

استخدام SAP2000 في تحليل الشبكات العنصرية وقرسانية

	SHORTCUT	FUNCTION	ICON
27	Ctrl+W	Refresh window	
28	F11	Refresh view	
29	Ctrl+A	Select all	
30	Ctrl+U	Clear selection	
31	Shift+F7	Edit grid	
32	Ctrl+L	Lock grid	
33	F9	Snap to grid	
34	Ctrl+J	Snap to joints	
35	Ctrl+F	Snap to frame/edge	
36	F5	Run	
37	Shift+F5	Run minimized	
38	F4	Show undeformed shape	
39	F6	Show deformed shape	
40	Shift+F11	Show time history traces	
41	Shift+F12	Set output table mode	
42	Ctrl+F2	Select design group	
43	Ctrl+F5	Start design / check of structure	
44	Ctrl+F6	Select design compo	
45	Ctrl+F7	Redefine element data	
46	Ctrl+F8	Display design info.	
47	Ctrl+F9	Update analysis sections	
48	Ctrl+K	Preferences	
49	F1	Search For Help On	