

اليات التعامل مع المواد الكيماوية

د.صلاح نوري فرحان

قسم الهندسة الكيماوية / كلية الهندسة

مقدمة

لقد أدى التطور التقني الذي شهد العالم إلى ظهور العديد من المخاطر التي ينبغي على الإنسان إدراكها وتجنب الوقوع في مسبباتها ، فأماكن العمل المتعددة والمختلفة من ورش ومصانع ومختبرات ومعامل تعتبر بيئة عمل تكثر فيها العديد من المخاطر المهنية التي يتعرض لها العاملين مثل درجات الحرارة العالية ، ومخاطر الآلات الدوارة والأجهزة الحساسة ، ومخاطر التفاعلات السريعة ، ومخاطر المواد السامة والغازات المتتصاعدة وما إلى ذلك من المخاطر. لذلك فإن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية سيؤدي بلا شك إلى الحد من الإصابات والإمراضات المهنية، وحماية العاملين من الحوادث.

تعريف السلامة المهنية:

تعرف السلامة والصحة المهنية بأنها العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان ، وذلك بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية ، أو بعبارة أخرى هي مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظام تهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على المنتكبات من خطر التلف والضياع.

أهداف السلامة المهنية

يكمن الهدف الأساسي من تطبيق إجراءات السلامة المهنية في الوصول إلى إنتاج جيد من دون حوادث وإصابات ، عن طريق

1- حماية الأفراد ويتمثل ذلك في:-

أ- الحماية من المخاطر

إزالة الخطر من منطقة العمل نهائياً.

تقليل الخطر إلى الحدود الدنيا إذا لم يتم إزالته.

توفير معدات الوقاية الشخصية للعمال عند استحالة تقليل الخطر

ب- توفير الجو المهني السليم: من حيث الإضاءة والرطوبة ودرجة الحرارة المريحة للعمل حتى ولو أن هذه الأمور لا تتجاوز الحد الذي يمكن اعتباره خطراً على العامل والمنشأة.

ج- تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق والفرغ الذي ينتابهم وهم يتعاشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وألات يمكن بين ثوابتها الخطر الذي يتهدد حياتهم وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وأخر لأخطار فادحة.

2- حماية المنشآة: بما في ذلك الآلات ومواد العمل من المخاطر الممكن حدوثها كالاصدم والحرائق... وغيرها

لا يمكن أن تحدث حوادث العمل بشكل تلقائي ولكنها تحدث

بسببها ، لذلك يمكن مع التحديد بنegativi اسبابها والتي تتمثل في :-

أسباب سلوكيّة تتعلق بالعامل :-

إهمال العامل وشروع ذهنه

نقص المهارة أو الخبرة

الثقة الزائدة في النفس

وجود عاهة أو نقص بدني

التعامل الخاطئ مع الأجهزة

أسباب في بيئة العمل

عدم توفير حواجز واقية بالآلات

- استعمال أدوات ومعدات معيبة
 - عدم توفر النظام والترتيب في بيئة العمل
 - الإضاءة غير السليمة
 - التهوية غير المناسبة
 - الضوضاء أثناء العمل
 - عدم استخدام أو توافر أدوات وملابس الوقاية الشخصية
- سيتم التركيز في هذه المحاضرة على اليات التعامل مع المواد الكيميائية في المختبرات ذات العلاقة المباشرة مع المواد الكيميائية والتطرق الى بعض هذه المواد وكيفية التعامل معها

الطرق التي من الممكن خلالها دخول المواد الكيميائية الى الجسم

- التنفس وهو الطريقة الشائعة
 - عن طريق البلع المباشر
 - عن طريق اختراق الجلد
 - الامتصاص من خلال الجلد او العين
- الأساس في التعامل مع هذه المواد هو تذكر شروط الامان والعزل والاعلام.

S.I.N. (Safety, Isolation, Notification).

الامان:-

دائمًا نفترض ان المادة الكيميائية المتسربة سامة جدا

الابقاء على مسافة امنة بعيدا عن المادة المتسربة

العزل:-

اغلاق الغرفة او البناء الحاصل فيها تسرب وتأثير البناء

الاعلام:-

اعلام مسؤول السلامة المهنية ومسؤول الطوارئ

AREAS TO COVER

وتفصي المجالات

- General procedures or rules
- الزجاجيات Glassware
- Material handling and care
- العناية والتعامل مع المواد المعدات Equipment
- معدات السلامة Safety equipment
- سلامة المعدات الكهربائية Electrical safety
- طرق التخلص من النفايات Disposal procedures
- خطط الطوارئ Emergency response plans
- التفتيش والمراقبة Inspections

خطوات التعامل مع المواد

مقدمة:-

1- منع التعرض الى المواد الكيميائية في المختبر يمكن الوصول اليه عبر تقنيات مختبريه جيدة وهناك عدة خطوات مهمة يجب تذكرها دائمًا من اجل منع التعرض للمواد الكيميائية او السيطرة عليه

2- يجب الاطلاع على هذه الخطوات قبل البدء بالتجربة

3- كل فرد في المختبر مسؤول عن سلامته الشخصية وعن سلامة الاشخاص الاخرين الذين يمكن تأثيرهم بعمله وهذا يتضمن:-

□ التحضير والتخطيط والتنفيذ للتجربة

□ الخزن الأمين للمواد الكيميائية

□ الخطوات المطلوبة عند حالة الطوارئ

□ التخلص الملائم من كل مخلفات التجربة واعطاء اهمية خاصة للمواد فائقة الخطورة

4- المسؤولية الكلية عن المختبر تقع على عاتق الباحثين ومسؤول المختبر ومن ثم على رئيس القسم المعني

5- المبدأ الأساسي هو اعتبار كل الكيميائيات مواد خطرة وعليه منع التماس

او التعرض المباشر بين المواد والعاملين عليها وهذا يتضمن:-

□ احتواء المواد الكيميائية، استخدام انظمة مفقرة واستخدام الهود وضع سادات على الحاويات

□ حماية العاملين عبر ارتداء الواقيات الشخصية مثل الكفوف ونظارات خاصة لحماية العيون وصدرية خاصة

بالمختبر

الحماية العامة

1- لا تحاول اجراء تجربة غير مألوفة بدون تقنيات ملائمة او توفر معلومات كافية

2- اذا كان هناك اي شك حول استخدام مادة معينة او تقنية مبهمة استشر المشرف الموجود او مسؤول السلامة

المهنية قبل الاستمرار بالعمل

3- اقرأ ولاحظ الملصقات او التحذيرات على الحاوية وفي حالة عدم كفاية المعلومات يتم الرجوع الى بطاقة

السلامة المهنية

4- حاول استخدام البسائل عن المواد السمية والقابلة للانفجار

5- مكان اجراء التجربة يجب ان يكون محدد وصغير قدر الامكان

□ التقنيات

1- الترتيب الجيد لأدوات العمل ويجب التأكد دائمًا من:-

□ البنجات تكون جاهزة وخالية من المواد والأجهزة غير الضرورية

□ المخارج والطرق الرئيسية يجب ان تكون خالية تماما

□ تأمين الجهاز الخاص بالتجربة

□ إعادة المواد والجهاز الخاص بالتجربة الى مكانه الملائم بعد الانتهاء

2- كل الحاويات يجب ان تبقى نظيفة وتلتصق عليها لبيلاط خاصه بالاسم والتحذيرات

3- معاملة الغازات الناتجة من الاجهزه مثل جهاز المطيافية الذرية يجب ان تسحب عبر ساحبات خاصة

4- دائمًا الحذر عند نقل الحاويات المحتوية على المواد، الحوامض والقواعد القوية يجب ان تكون منتبها جداً عند

نقلها او وضعها بحاوية مزدوجة

5- العمل دائمًا بطريقة تمنع حدوث التسرب او التقليل منه قدر الامكان عبر استخدام صوانى خاصة او حاوية

مزدوجة.

6- منع استنشاق المواد المؤذية بتقليل الغبار وتسرب الغازات والأبخرة

7- منع التماس مع الجلد عبر الحرص عند نقل المواد وارتداء الكفوف الواقيه غسل فوري للجلد والعيون بكميات

وغيره من الماء هو الاسعاف الفوري الاكثر فعاليه لحرائق المواد الكيميائية إلا في حالة تفاعل تلك المواد مع

الماء بشكل غير محبذ والحامض يصب على الماء وليس العكس اطلاقاً عند التخفيف

8- الحذر عند التعامل مع الادوات الحادة لمنع حدوث الجروح اثناء العمل والتخلص من هذه الادوات وعدم

استخدام زجاجيات مكسورة والتخلص منها و اخذ الحذر عند خلط او تسخين سوائل قابله للالتهاب

المفرغة الخاصة USE OF FUME CUPBOARDS

- 1- كل العمليات التي من الممكن ان تنتج غازات او ابخرة يجب ان تجري في الهود ولا يمكن اعتبار الهود طريقة ملائمة للغازات السامة القابلة للاشتعال ويجب ان تعد التجارب بصورة تضمن عدم تحرر هذه الغازات قدر الامكان عبر استخدام مواد ممتازة او نزعها او اعادة تدويرها
- 2- يجب ان لا يستخدم الهود لخزن أي مواد غير ضرورية او اجهزة
- 3- لا يعطي الهود احتواء تام والعمل الذي يحتاج احتواء تام يتم استخدام صناديق خاصة يتم خلالها ادخال اليدين بعد لبس الكفوف الواقية فقط
- 4- العامل المهم في الهود هو سرعة سحب الغازات عبر الفتحات الخاصة والتي يجب ان تكون بين 1-0,5 م/ثا للغازات السامة ويجب اجراء تأكيد دوري حول هذه السرعة.
- 5- التأكيد من خلو مسار سحب الغازات من أي عائق معين وعدم الاتكاء على الحافة الامامية للهود والتأكد من عمل الهود بصورة ملائمة قبل البدء بالتجربة

الحماية الشخصية PERSONAL PROTECTION

- 1- ارتداء صدرية ملائمة داخل المختبر فقط ولا يتم ارتدانها خارج المختبر
- 2- ارتداء حذاء مناسب يغطي القدمين بالكامل وملائم للمختبر ولا يسمح بارتداء احذية مفتوحة او ذات كعب عالي بالنسبة للطلاب والمعدات
- 3- ارتداء واقيات العين لكل العاملين بالمختبر والزائرين ايضا
- 4- ارتداء الكفوف الواقية عند التعامل مع مواد يمكن ان تهتص من الجلد او التي تسبب التآكل او المؤذنة والمخدشة ولا يسمح بارتداء كفوف ملوثة خارج المختبر والتأكيد من غسل اليدين في المختبر وقبل مسک اي شيء
- 5- تجنب استخدام العصارة عبر الفم والأكل والشرب والتدخين واستخدام العلك وتجنب ادخال أي طعام او شراب داخل المختبر وتنفطية أي جرح او خدش باستخدام خطاء ملائم ولا تخترر المواد عن طريق الذوق او الشم

STORAGE AND DISPOSAL

- 1- تحضير اقل كمية ممكنة من المواد والازمة للتجربة فقط ويكون الفزن للمواد في المكان الملائم
- 2- لا تخزن المواد السائلة قرب الباب او على الارض الا اذا كان مكان معزول
- 3- لا يتم تخزين المواد السائلة فوق مستوى الصدر مطلقا ولا تخزن المواد غير الملائمة مثل الحوامض مع السيانيد او الاسيلتون مع الكلوروفورم
- 4- كل المخلفات يجب ان توضع في حاويات ملائمة وتوضع عليها ملصقات تعريفية ويتم التخلص منها وحسب سياسات القسم المعني
- 5- المبدأ الاساسي هو اعتبار كل الكيميائيات مواد خطيرة وعليه منع التلامس او التعرض المباشر بين المواد والعاملين عليها وهذا يتضمن:-

 - احتواء المواد الكيميائية، استخدام انظمة مغلقة واستخدام الهود ووضع سدادات على الحاويات
 - حماية العاملين عبر ارتداء الواقيات الشخصية مثل الكفوف ونظارات خاصة لحماية العيون وصدرية خاصة بالمختبر

□ الحماية العامة

- 1- لا تحاول اجراء تجربة غير مألوفة بدون تفتيات ملائمة او توفر معلومات كافية
- 2- اذا كان هناك اي شك حول استخدام مادة معينة او تفتيتية مبهمة استشير المشرف الموجود او مسؤول السلامة المهنية قبل الاستمرار بالعمل
- 3- اقرأ ولاحظ الملصقات او التحذيرات على الحاوية وفي حالة عدم كفاية المعلومات يتم الرجوع الى بطاقة السلامة المهنية
- 4- حاول استخدام البسائل عن المواد السمية والقابلة للانفجار
- 5- مكان اجراء التجربة يجب ان يكون محدد وصغير قدر الامكان

التقنيات

- 1- الترتيب الجيد لأدوات العمل ويجب التأكيد دائمًا من:-
 - البنجات تكون جاهزة وخالية من المواد والأجهزة غير الضرورية
 - المخرج والطرق الرئيسية يجب أن تكون خالية تماما
 - تأمين الجهاز الخاص بالتجربة
 - أعادة المواد والجهاز الخاص بالتجربة إلى مكانه الملازم بعد الانتهاء
- 2- كل الحاويات يجب أن تبقى نظيفة وتلتصق عليها لبيقات خاصة باسم والتحذيرات
- 3- معاملة الغازات الناتجة من الأجهزة مثل جهاز المطيافية الذرية يجب أن تسحب عبر ساحبات خاصة
- 4- دائمًا الحذر عند نقل الحاويات المحوتوية على المواد، الحوامض والقواعد القوية يجب أن تكون منتبهاً جداً عند نقلها أو وضعها بحاوية مزدوجة
- 5- العمل دائمًا بطريقة تمنع حدوث التسرب أو التقليل منه قدر الامكان عبر استخدام صوانى خاصة او حاوية مزدوجة.
- 6- منع استنشاق المواد المؤذية بتقليل الغبار وتسرب الغازات والأبخرة
- 7- منع التماس مع الجلد عبر الحرص عند نقل المواد وارتداء الكفوف الواقية غسل فوري للجلد والعيون بكميات وفيرة من الماء هو الاسعاف الفوري الاكثر فعالية لحرق المواد الكيميائية إلا في حالة تفاعل تلك المواد مع الماء بشكل غير محبذ والحامض يصب على الماء وليس العكس اطلاقاً عند التخفيف
- 8- الحذر عند التعامل مع الأدوات الحادة لمنع حدوث الجروح أثناء العمل والتخلص من هذه الأدوات وعدم استخدام زجاجيات مكسورة والتخلص منها وأخذ الحذر عند خلط أو تسخين سوائل قابله للاحتهاب

المفرغة الخاصة USE OF FUME CUPBOARDS

- 1- كل العمليات التي من الممكن ان تنتج غازات او ابخرة يجب ان تجري في الهود ولا يمكن اعتبار الهود طريقة ملائمة للغازات السامة القابلة للاشتعال و يجب ان تعد التجارب بصورة تضمن عدم تحرر هذه الغازات قدر الامكان عبر استخدام مواد ممتازة او نزعها او اعادة تدويرها
- 2- يجب ان لا يستخدم الهود لخزن اي مواد غير ضرورية او اجهزة
- 3- لا يعطي الهود احتواء تام والعمل الذي يحتاج احتواء تام يتم استخدام صناديق خاصة يتم خلالها ادخال اليدين بعد لبس الكفوف الواقية فقط
- 4- العامل المهم في الهود هو سرعة سحب الغازات عبر الفتحات الخاصة والتي يجب ان تكون بين 1-0,5 م/ثا للغازات السامة ويجب اجراء تأكيد دوري حول هذه السرعة.
- 5- التأكيد من خلو مسار سحب الغازات من أي عائق معين وعدم الاتكاء على الحافة الامامية للهود والتأكد من عمل الهود بصورة ملائمة قبل البدء بالتجربة

الحماية الشخصية PERSONAL PROTECTION

- 1- ارتداء صدرية ملائمة داخل المختبر فقط ولا يتم ارتدانها خارج المختبر
- 2- ارتداء حذاء مناسب يغطي القدمين بالكامل وملائم للمختبر ولا يسمح بارتداء احذية مفتوحة او ذات كعب عالي بالنسبة للطلاب والمعدات
- 3- ارتداء واقيات العين لكل العاملين بالمختبر والزائرين ايضا
- 4- ارتداء الكفوف الواقية عند التعامل مع مواد يمكن ان تتمتص من الجلد او التي تسبب التآكل او المؤذية والمخشنة ولا يسمح بارتداء كفوف ملوثة خارج المختبر والتأكيد من غسل اليدين في المختبر وقبل مسك أي شيء
- 5- تجنب استخدام الماصصة عبر الفم والأكل والشرب والتدخين واستخدام العلك وتجنب ادخال أي طعام او شراب داخل المختبر وتغطية أي جرح او خدش باستخدام غطاء ملائم ولا تخترق المواد عن طريق الذوق او الشم

الخزن والتخلص من المواد الفائضة **STORAGE AND DISPOSAL**

- 1- تحضير أقل كمية ممكنة من المواد والازمة للتجربة فقط ويكون الخزن للمواد في المكان الملائم
- 2- لا تخزن المواد السائلة قرب الباب او على الارض إلا اذا كان مكان معزول
- 3- لا يتم تخزين المواد السائلة فوق مستوى الصدر مطلقا ولا تخزن المواد غير المتلائمة مثل الحوامض مع السبياتيد او الاسيتون مع الكلوروفورم
- 4- كل المخلفات يجب ان توضع في حاويات ملائمة وتوضع عليها ملصقات تعريفية ويتم التخلص منها وحسب سياسات القسم المعنى

الحالات الطارئة **EMERGENCY PROCEDURES**

- 1- في حالة الحريق يجب اخلاء البناء والتوجه الى مكان بعيد عن الحريق بمسافة مقبولة مع توفر مواد الاسعاف الاولى صالحه مع شخص مدرب او وجود مركز صحي لا يبعد اكثر من 15 دقيقة مع ضرورة توفر بطانيات حريق ومطافي حريق ونظام اذار للحريق ووسائل اتصال متاحة
- 2- محاولة تقليل مستوى التسرب دون التسبب باذى شخصي وفي حالة التلوث يتم الغسل بالماء البارد وبكميات كبيرة وطلب المساعدة من المسعفين او النقل الى المستشفى خصوصا عند تعرض العيون الى تعاس مباشر
- 3- عند حدوث تسرب كبير للغازات او الابخرة يتم اخلاء المبنى بالكامل
- 4- عند عطل المهد يتم ايقاف التجربة واحتواء المواد اذا كان بالإمكان عمل ذلك بصورة امنة وإنما كانت المواد عالية السمية يتم الاتصال

أنظمة التحذير المستخدمة:-

نظام الالوان (الكارتنات الملونة) :-

- 1- البرتقالي مواد متفجرة
- 2- الاصفر مواد سامة
- 3- الابيض مواد مؤكسدة
- 4- اسود/ابيض مواد مشعة

Chemical Hazard Classes

- Corrosives
- Flammables
- Oxidizers
- Toxins
- Reactive Chemicals



المواد المسببة للتآكل هي الحوامض والقواعد و الجدول التالي يبين المواد التي لا يمكن حزنها مع بعضها البعض

X = Do Not Store Together	Acids, inorganic	Acids, oxidizing	Acids, organic	Bases, alkalis, caustics
Acids, inorganic			X	X
Acids, oxidizing			X	X
Acids, organic	X	X		X
Bases, alkalis, caustics	X	X	X	


Acid Type Examples

- Inorganic:
 - hydrochloric acid
 - nitric acid
 - phosphoric acid
 - sulfuric acid
 - boric acid
 - hydrofluoric acid
 - hydrobromic acid
- Organic:
 - lactic acid
 - acetic acid
 - formic acid
 - citric acid
 - oxalic acid
- Oxidizing:
 - nitric acid
 - perchloric acid
 - chromic acid

Flammables

Classification	Term	Flash Point and Boiling Point	Examples
Class IA	Flammable	Flash < 73F Boils < 100F	ethyl ether, acetaldehyde, methyl formate, pentane
Class IB	Flammable	Flash < 73F Boils > 100F	acetone, benzene, carbon disulfide, ethanol, toluene
Class IC	Flammable	Flash > 73F Boils > 100F	xylene, butyl alcohol, amyl acetate
Class II	Combustible	= or > 100F	glacial acetic acid, formaldehyde, hydrazine
Class IIIA	Combustible	= or > 140F	naphthalene, octyl alcohol
Class IIIB	Combustible	= or > 200F	glycerine, propylene glycol

Oxidize



1. combine with oxygen
2. dehydrogenate esp by action of oxygen
3. change (an element or ion) from a lower to a higher positive valence : remove one or more electrons
4. coat with oxide; make into an oxide

Oxidizing Polyatomic Ions

Chemical Group	Chemical Formula
peroxides	O ₂ -2
nitrates	NO ₃ -
nitrites	NO ₂ -
perchlorates	ClO ₄ -
chlorates	ClO ₃ -
chlorites	ClO ₂ -
hypochlorites	ClO-
dichromates	Cr ₂ O ₇ -2
permanganates	MnO ₄ -
persulfates	S ₂ O ₈ -2

Oxidizers (Class 1, 2, 3, 4)

Class 4

- An oxidizing material that can undergo an *explosive reaction* when catalyzed or exposed to heat, shock or friction

Class 3

- An oxidizing material that will cause a *severe increase in the burning rate* of combustible material which it contacts or will undergo *vigorous self-sustained decomposition* when catalyzed or heat

Class 2

- An oxidizing material that will *moderately increase the burning rate* or which may cause *spontaneous ignition* of combustible material which it contacts

Class 1

- An oxidizing material whose primary hazard is that it may *increase the burning rate* of combustible material with which it comes in contact

- Class 4
 - ammonium perchlorate
 - ammonium permanganate
 - guanidine nitrate
 - hydrogen peroxide (>91% conc.)
 - perchloric acid (>72.5%)
 - potassium superoxide
- Class 3
 - ammonium dichromate
 - potassium chlorate
 - hydrogen peroxide (52-91% conc.)
- potassium dichloroisocyanurate
 - calcium hypochlorite (>50% wgt.)
 - sodium chlorate
 - perchloric acid (60-72.5% conc.)
 - sodium chlorite (>40% wgt.)
 - potassium bromate
 - sodium dichloro-s-triazinetrione

Toxins

- Acute & Chronic Poisons; Highly Toxic
- Carcinogens
 - Select Carcinogens – Occupational (31 substances - www.dir.ca.gov>Title8/sb7/g16a110.html)
 - Prop 65 (845 items - www.oehha.org/prop65/prop65_list/Newlist.html)
 - National Toxicology Program, Report on Carcinogens (245 - <http://ntp.niehs.nih.gov/go/rec>)
 - International Agency for Research on Cancer (<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>)
 - Group 1: Carcinogenic to humans (108 agents)
 - Group 2A: Probably carcinogenic to humans (63 agents)
- Reproductive & Developmental Toxins
 - www.cdc.gov/niosh/topics/repro
- Neurotoxins, organ specific toxins, Irritants

Reactive Chemicals

Purchase small amounts, use up rapidly

- Water Reactive

- Store in an isolated area within the lab, in a water-tight cabinet or secondary container
- Pyrophoric
- Store in air-tight containers without oxygen or moisture (sure seal bottles, glove boxes)
 - Separate from flammables, but in flame resistant container when practical

Water Reactive Substances

Dangerous When Wet Reactions results

- flammable gas release
- strong oxidizing gas release
- toxic gas release
- metal oxide fume release
- corrosive acids formation

Reactions

- Alkali metals (Na, K, Li) + water → detonation, heat, formation of hydroxide, hydrogen gas
- Alkaline earths (Mg, Be, Ca, Ba) + water → detonation, hydrogen gas

Pyrophoric

- Can spontaneously ignite in air
- Derived from Greek for “fire-bearing”
- Includes organometallic reagents:
 - Alkyllithiums
- Alkylzincs
 - alkylmagnesiums (Grignards)
 - and some finely divided metal powders
- Specific ex.
 - Diborane
 - Diethylzinc
 - tert-butyllithium
 - diphosphine

نظام الأرقام الرقم مثبت في الزاوية السفلية من البطاقة الملصقة على العبوة :-

- | | |
|----------|--|
| Class 1: | Explosive |
| Class 2: | Gasses (Compressed, liquefied or dissolved under pressure) |
| Class 3: | Flammable Liquids |
| Class 4: | Flammable Solids or Substances |
| Class 5: | Oxidizers |
| Class 6: | Poisonous or Infectious Substances |
| Class 7: | Radioactive Substances |
| Class 8: | Corrosives |
| Class 9: | Dangerous Substances |

Lab safety must be taught to :

السلامه المختبريه يجب ان تعلم ل:

- all employees, including service groups
- جميع العاملين ومن ضمنهم مجتمع الخدمات

- undergraduate students
- طلبه الدراسات الاولية
- graduate students
- طلبه الدراسات العليا
- Professors staff
- التدريسيين
- Visitors
- الزوار

REVIEW LABORATORY SAFETY WHEN:

تم مراجعة سلامه المختبر عندما

- new employees
- منصب جديد
- new procedures
- طرق عمل جديدة
- a change in procedures
- تغير في طرق العمل
- new equipment
- توافر معدات جديدة

TYPES OF LABORATORIES

- Pathology
- Chemistry
- Biology
- Radiation
- Soils
- Concrete/Asphalt

Laboratory Policies and Procedures

طرق العمل والسياسات المختبريه

Must be:

written and available
مكتوبة ومتوفرة تحت اليد

Laboratory Materials

المواد المختبريه

- Can include وتشمل

- Chemicals
- Plants
- Animals
- Pathogens

- organisms

Procedures for handling chemicals

- Maintain a current inventory الحفاظ على قائمه بالموجودات
- Purchasing procedures طرق رصينه لشراء المواد
- Proper handling تعامل صحيح للمواد

Handling and Using Lab Equipment

التعامل واستخدام المعدات المختبريه

- Proper installation النصب الصحيح
- Training on proper use التدريب على الاستخدام الصحيح
- Manuals or written procedures available توفر كتيبات التشغيل
- Inspections للصلاحية التفتيش للصلاحية
- Maintenance الصيانه
- DOCUMENT توفر التوثيق للصلاحية

EQUIPMENT INCLUDES:

- Meters المقاييس
- Refrigerators المجمدات
- Autoclaves حاويات التعقيم
- Scales الموازين
- Hoods غرف السحب
- Drying oven افران تجفيف
- Compressed gas cylinders قانى غاز مضغوط
- Bunsen burners مصابيح لهب

SAFETY EQUIPMENT

معدات السلامة

- proper equipment must be available معدات مناسبه يجب ان تكون متوفره
- requires training for the location so individuals
- know how and when to use equipment appropriately
- الحاجه الى معرفه كيف ومتى يتم استخدام المعدات بشكل مناسب
- training on the correct maintenance &

storage is also necessary

الحاجه الى التدريب على الصيانه والخزن لتلك المعدات

SAFETY EQUIPMENT

- FIRST AID AND MEDICAL TRT

- تخصيص منتسبي مدربي للتعامل مع المخلفات
- Meet all required rules and regulations
- تطبيق كل المعايير وقواعد التخلص من النفايات
- Proper collection containers جمع صحيح للحاويات
- Waste collection contracts
- تعاقد مع مختصين في سلامة البيئة لجمع المخلفات الكيميائية

EMERGENCY RESPONSE PLAN

خطه استجابة للطوارى

- agencies should develop an emergency response plan **BEFORE** an emergency تطوير خطه استجابة للطوارى قبل حدوثها
- review with employees (students) make sure they understand the plan completely مراجعة الخطه مع المنتسبين والطلبه والتاكد الكامل من فهمهم للخطه

Emergency Response Plan should include:

الخطه تحوى الاتى

- توصيف وتمييز الطوارى
- تسلسل المسؤوليه في حالة الطوارى
- وسائل الاتصال
- المواقع الامنة وطرق الاخلاء
- موقع سيطره وامان لاداره الخطه

Emergency Response Plan should include cont.:

- decontamination procedures
- طرق عمل مؤثنه
- provisions for medical treatment
- استعدادات للمعالجهات الطبيه
- emergency alerting and response procedures
- طرق تتبیه للطوارى
- PPE and emergency equipment for clean-up
- تنظيف للطوارى
- اساليب للمتابعة بعد اكتمال الاجراءات
- follow up

INSPECTION OF LABORATORIES

تفتيش المختبرات

- Develop inspection report appropriate for laboratory
- اعداد تقرير متابعه مناسب يغطي كل ما هو تابع للمختبر
- cover all areas related to laboratory
 - الممارسات الشخصية
 - الممارسات التشغيلية
 - Equipment المعدات
 - emergency protection equipment
 - قائمه بالمواد
 - materials inventory
 - اخري حسب المستجدات

Are special containers for broken glass provided and specially labeled? (They should be emptied periodically by a custodian.)			
Are laboratory notebooks locked when not in use?			
Are hazardous wastes appropriately containerized and labeled?			
Is an inventory of carcinogens available?			
Are the Lab Safety Regulations available?	YES	NO	N/A

II. Operational Practices

Are portable body shields available?			
Are chemical eye goggles, face shields, aprons, gloves, and other protective equipment provided and used when the nature of the work requires it?			
Are flameable liquids?			
Are only approved explosion-proof refrigerators used for cold storage of flammable objects, gases, liquids, or radiation?			
Are eye protectors provided where machines present the hazards of flying objects, gases, or radiation?			
Are "NO SMOKING" signs posted in prohibited areas?			
Are food and beverages stored and eaten in laboratories?			
Is eye protection required and used?			
Is protective clothing required in lab?			
Building			
Department			
Floor	Research	Room(lab)	Both
Searching	Research	Both	Neither